



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26941

FECHA

Cali 20 01 21

Carrera 27 No. 15-24 Celular 317 750 8140
www.laboratorobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edwin Romero

EMPRESA: Cuomossamar
SEDE: Tayendama 40

NOMBRE DEL EQUIPO: Pieza de alta

MARCA: NSK

MODELO: Pana Air

UBICACIÓN: Consultorio odontológico 1

SERIE: 5102117

CODIGO: No registra

INFRAESTRUCTURA: ☒

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO: Se atorran las fresas y hay juego en la turbina.

ACTIVIDADES

	Buena	Regular	Mala	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revisión general del equipo
Se encuentra la pieza de alta con
puertas sonidos en la turbina y
atorrada la pieza, el problema se
reporta desde hace varios días, se
realiza el cambio de turbina.

VERIFICACIÓN METROLOGICA

valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
1	1	1	1	1	1

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Turbina NSK - 114	T014	1
Pieza de alta serie C9042549 NSK	Pana Air	1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Se recomienda hacer la lubricación 3 veces al día mínimo y
ajustar las fresas suavemente. con la llave cambia fresas.
Se reemplaza la pieza de alta serie 5102117 por otra, serie C9042549

DOCUMENTO CONTROLADO



AUTORIZACIÓN: V02

Edwin Romero

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Julio Cesar Parra

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION



Escaneado con CamScanner