


Relatório GIMB

	TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114 AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com	<b>18754</b> 17/01/2025
---	---	----------------------------



Dados do Serviço

<b>Cliente:</b> SLC - FAZENDA: PANTANAL
<b>Razão social:</b> SLC AGRÍCOLA S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b> 0
<b>Endereço:</b> ROD. BR 060, KM 4
<b>Telefone:</b> -
<b>Atividade:</b> ABERTURA / ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS
<b>Tipo de equipamento:</b> M2M
<b>Equipamento:</b> SOLINFNET / - <b>Identificador:</b> - / 0

Descrição detalhada da visita

Assunto	Frota	Situação	Ação
ABERTURA DE CHAMADO			
DESCOBERTO O PROBLEMA			
EQUIPAMENTOS DA FAZENDA EMPRESTADOS			

Imagens

<div><div><b>Igor Goncalo Dias</b> Registrado 13 de janeiro de 2025 às 07:53</div><p>Qual número de frota da torre que apresentou a falha? - 3000</p><p>Qual Grupo/Frente de equipamentos é mais afetada pelo problema? - geral</p><p>Em qual data e hora foi percebido o problema? - 13 de janeiro de 2025 00:00</p></div>	ABERTURA DE CHAMADO
<div><div><div><b>Arthur Moreira Andrade</b> 15 de janeiro de 2025 às 09:48</div></div><p>Bom dia,</p><p>Conforme os testes realizados com o apoio do TI da unidade estou solicitando para este cliente uma RB, 55m de cabo de rede blindado pois desceu água por ele, e uma fonte flutuante.</p><p>Atenciosamente, Arthur M. Andrade</p></div>	DESCOBERTO O PROBLEMA
<div><div><div>sexta-feira, 17 de janeiro de 2025</div><div>problemas</div><div>Hoje</div></div><div><div>Tarde 10:45</div><div>Feito 10:45</div><div>Rb no ar 10:46</div><div>Ip 172.10.230.2 10:46</div><div>Porta 60665 udp 10:47</div><div>Porta 60660 TCP 10:47</div></div></div>	EQUIPAMENTOS DA FAZENDA EMPRESTADOS