



BUILDING SERVICE COM E SERV DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 42.065.664/0001-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 79457887

RUA IBICARAL, 120 - CENTRO

LAURO DE FREITAS - BA - Cep : 42700000

FONE : (71) 3288-3223

E-MAIL : tecnica@grujrb.com.br

SITE : www.grujrb.com.br

O.S. : 003091

EMISSION : 14/06/2017 07:25:02

O.S. REINCIDÊNCIA :

GRUPO JRB
EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS

CLIENTE : 00000235

AMAVIA COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ : 13.911.800/0001-06

FANTASIA : AMAVIA COSMETICOS

NÚMERO DO CONTRATO : AMAVIA

PRODUTO : 00833 MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172 LASER MONO

REFERÊNCIA : 61602501

NUM. DE SERIE : AK5C025267

RET. GARANTIA :

ENDEREÇO : AV QUEIRA DEUS, COMD MALIBU 1 GALP 8,9 E 10

NÚM : 895

COMP :

BAIRRO : PORTAO

CIDADE : LAURO DE FREITAS

UF : BA CEP : 42700000

TELEFONE : (71) -

TELEFONE 2: () -

CELULAR : (71) 9885-35012

CONTATO :

E-MAIL : req_12@terra.com.br

ATENDIMENTO : 12

HORAS UTIS

TIPO CONTRATO : LOCAÇÃO

DATA VALIDADE :

ATEND. GARANTIA : IN-LOCO

COPIAS EM GARANTIA : 0

LOCAL :

P.A.T. :

VENDEDOR: JOÃO BOSCO

OBSERVAÇÕES :

ULT. TR. CILINDRO :

ULT. TR. REVELADOR :

ULT. TR. FUSOR :

ULT. TR. BELT :

TIPO DE CONTRATO

VENCIMENTO

TIPO DE CONTRATO

VENCIMENTO

TIPO DE CONTRATO

VENCIMENTO

TÉCNICO / PRESTADOR : JEFERSON LAGO

SOLICITANTE:

ATENDENTE: TECNICA01

MOTIVO :

DEFEITO DESCRIÇÃO DO DEFEITO

0036 MANCHAS NA IMPRESSÃO

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS AO DEFEITO

Sr. Carlos, boa tarde!

Uma das impressoras está saindo com a impressão com a falha no centro, pode enviar alguém para verificar por favor??

INICIO DE ATENDIMENTO: 14.06.14

08:45

TERMINO DE ATENDIMENTO: 14.06.14

09:30

CONTADOR (PB) :

CREDITO :

CONTADOR (COR) :

CREDITO :

PLACA: 02016/14

KM INICIAL: 39301

KM FINAL: 39309

TEMPO DE DESLOCAMENTO:

SERVIÇOS PRESTADOS :

☐ TROCA DE CILINDRO

☐ TROCA DE BELT

☐ CONFIGURAÇÃO

☐ ALIMENTADOR DE ORIGINAIS

☐ LUBRIFICAÇÃO

☐ TESTE DE IMPRESSÃO

☐ TESTE DE DUPLEX

☐ TROCA DE REVELADOR

☐ INSTALAÇÃO

☐ ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO

☐ DUPLEX

☐ ESVAZIADO RESERVATÓRIO

☐ TESTE DE CÓPIA

☐ TESTE DE FAX

☐ TROCA DE FUSOR

☐ ATUALIZAÇÃO

☐ SISTEMA ÓTICO

☐ LIMPEZA INTERNA

☐ VERIF. DO ULT. CONTADOR

☐ TESTE DE SCANNER

☐ OUTROS SERVIÇOS

CONDIÇÃO FINAL DO EQUIPAMENTO:

CAUSA DO SERVIÇO INCOMPLETO :

PEÇAS PENDENTE

PEÇAS TROCADAS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE

R\$ UNITÁRIO

FEITA LIMPEZA NOS LÊDOS DO EQUIPAMENTO
FEITO TAMBÉM OS TESTES DE IMPRESSÃO

ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA DO TÉCNICO

Carlos Couto

De: Rosangela Brito [rosangelabrito@amavia.com.br]
Enviado em: terça-feira, 13 de junho de 2017 16:16
Para: 'Carlos Couto'
Assunto: Copiadora Amavia com problema
Anexos: image001.png

Sr. Carlos, boa tarde!

Uma das impressoras está saindo com a impressão com a falha no centro, pode enviar alguém para verificar por favor??



Rosângela Brito
Financeiro
Tel: 71 3289-5302
rosangelabrito@amavia.com.br
www.amavia.com.br

Relat. utiliz.

ES4172LP MFP

14/06/2017 09:11

Núm. série:AK6A018912

Número do ativo:

Contadores cópia/impr.


Tam material impr	Mono A4 /Carta
Cópias	2304
Imprs.	21991
FAX recebido	0
Impressões totais	24295
Impressões totais A4/Carta	Mono: 24295

Cont digitaliz

Imgs env por email	: 0
Imgs enviadas por mem USB	: 2
Enviar imagens para PC de Rede	: 1315
Imgs env por PC	: 0
Outras imgs enviadas	: 0
Env.p/Imag. fax internet	: 0
Env.p/Imag.serv. de fax	: 0
Imagens enviadas fax	: 0
Total imgs digitaliz (A4/Carta)	: 1317

OKI

LED Mono Printer / MFP



■ Exceptional print quality-Digital LED Technology