

- ✓ Las tuberías de los drenajes de los aires mal ubicados, faltan/ó son cortos.
- ✓ No cuenta con lavamopa, pintura en mal estado, otros.

Recomendaciones.

- Sustitución del manto asfáltico a nivel de losa de techo.
- Retirar el draibol dañado, con el objetivo de evitar cualquier accidente.
- Realizar limpieza de las paredes donde se observen desprendimiento de pintura y moho en los ambientes que requieran a la brevedad posible.
- Reparar Luminarias ó sustitución y reparación de aire acondicionado.
- Proveer de los requerimientos necesarios para los equipos que no están funcionando.
- Alargar las tuberías de los drenajes de los aires hasta el sitio indicado para evitar los encharques de agua,
- Las tuberías de aires acondicionados ubicados en la losa de techo de la pasillo de entrada principal (peatonal) al centro de salud debe alargarse para minimizar esa humedad constante.(mientras no sea sustituido el manto)
- Adquirir y aplicar pintura a nivel de techo y paredes.

Atentamente,

Ing. Esp. Zoraya Marilis Alejos.
Coordinación de Salud ambiental Hospitalaria

SR/ZMA
Adj.: Imágenes Fotográficas.
c.c. Sud dirección.
Servicio de rehabilitación.
Programas.
Mantenimiento.

TAC-2149
Infraestructura
de Salud.

Acarigua 24/05/16



Ciudadano
Gobernador del Estado Portuguesa
Reinaldo Castañeda
Su despacho
Presente

Reciba un cordial Saludo Revolucionario y Patriótico; me es grato dirigirme a Usted muy respetuosamente, Presentandome: Soy Trabajador activo de "ESINSEP" (Oficina Atención Comunal al Soberano Acarigua); ejerciendo mi Cargo de Analista Social Profesional. Mi nombre es José Domingo Falcón Muñoz, C.I: 5.946.696, formo parte del equipo político de la empresa arriba mencionada

Esta misiva es con la finalidad como compatriota y camarada de acudir a usted y a su buen corazón para lo siguiente: El Coordinador de Fisioterapia del hospital José María Casal Ramos: Bill Gary Peña Guillen me solicitó de orientarlo como Gestor Social, a quien podrá dirigirse para solventar la problemática de dicha área del hospital mencionada

En Enero del 2013 se le envió un oficio internamente a la Dra. Sonia Romero, directora del hospital, al no respuesta se le envió otro al Gobernador Wilmar Castro Soteldo en noviembre del 2013.

De igual manera, hasta la actualidad no se ha recibido ninguna respuesta. Esta problemática nos preocupa

Dra. Fani Salazar de Machado

Medico Fisiatra.

Araure, Enero 29 del 2013

Oficio No MFR-004

Ciudadana:

Dra. Sonia Romero

Medica Directora Hospital

Presente.

Estimada Colega:

Por medio de la presente me dirijo a usted, respetuosamente, con la finalidad de recordarle y ratificar el oficio No.MFR-070 de fecha 15/10/12 en el cual se le informo de la situación que desde hace varios meses viene presentado en cuanto a estructura Fisica presenta el Servicio de Medicina fisica y Rehabilitacion del Hospital Jesús .M. Casal Ramos. A nivel de:

1. Sala de Espera en la cual al iniciarse el periodo de lluvia por de falla de impermeabilización del techo ocasiona la inundación de dicha área, a medida que ha pasado el tiempo y no se a reparado se han venido desprendiendo los frisos del mismo y ha avanzado las grietas a nivel de la pared, considerando que existe amenazas de caerse el techo teniendo en cuenta el peligro que esto supone ya que en dicha sala de espera tiene capacidad para 30 pacientes los cuales en su mayoría con importante discapacidad motora, visual y auditiva..

2. Ginnancio: el gimnasio también presenta problemas en techo como en la pared, en dichas área acuden los pacientes a recibir terapia Fisica y están ubicados aparatos costosos que se pueden dañar y no se pueden mojar , tales como Laser de Barrido equipos de Electro estimulación, Ultrasonidos Diatermia así como el área de entrenamiento de marcha.

3- Área de Audiometría: presenta filtraciones en la pared, importante despidiendo olor a moho, igualmente esa zona es muy cerrada para trabajar pudiendo ocasionar enfermedades respiratorio al personal que allí laboral y a los neonatos que son traídos para realizarles estudios auditivos.

4- Área de Historias Medicas: también presenta importante filtraciones en las paredes, dañando la papelería tales como historias, formatos, récipes y otros.

Se notifico en fecha 29 de Junio del 2012 mediante Oficio No 045 al Dpto. de Mantenimiento, y el 10-10-2012, Oficio No. 069 con copia a ese Despacho.



Favor Resolver firmada
Carmen Caudantaria de Medeiros



Ministerio del Poder
Popular
Salud



Recibido
30/11/2013
9.40 AM

[Handwritten signature]
Eduardo Castro S.

Araure, 07 de Noviembre 2013

Ref. Informe Técnico de Inspección del
Servicio de Rehabilitación Hospital
Universitario "Dr Jesús María Casal R."
ubicado en Jurisdicción Municipio Araure.

Ciudadano:
Comandante. Wilmar Castro Soteldo
Gobernador del Estado Portuguesa
Su Despacho.

Respetuosamente me permito dirigirme a usted, con un cordial saludo Revolucionario y Bolivariano, con la finalidad de hacer de su conocimiento, el status en que se encuentra el Servicio de Rehabilitación del centro de salud, Hospital Universitario" Dr. Jesús María Casal Ramos" de Acarigua Araure.

En el momento de la inspección realizada, se constato las siguientes deficiencias sanitarias:

- ✓ Fisuras y grietas en todo el manto asfáltico, esto hace que la losa de techo presenten muchos problemas de filtraciones, el drenaje de los aire no descarga directamente en drenaje de aguas de lluvias, lo que ocasiona que el agua se encharque.
- ✓ La humedad constante aumenta la proliferación de moho en paredes y losa de techo.
- ✓ El daño y desprendimiento del draibol, es un riesgo para cualquier paciente (niños y adultos) del servicio.
- ✓ En época de lluvia el agua se desplaza por las paredes libremente.
- ✓ Luminarias deficientes y aire acondicionado averiado.