

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADO PORTUGUESA
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS
DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO PORTUGUESA
DIVISION DE PREVENCION E INVESTIGACION DE SINIESTROS
Y OTROS EVENTOS ABVERSOS


CONSTANCIA DE INCENDIO N° **015-016**

La Dirección General del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del Estado Portuguesa, a través de la División Técnica de Prevención, Investigación y Análisis de Siniestros de la Estación Número 1 Acarigua-Araure, según lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, publicada en Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.207 de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha Diciembre 28 de 2015, Título I, Capítulo I, Artículo 4, Numeral 1; Artículo 8, Numeral 3; Artículo 13, numerales 10,11,12,14,15,17,19,20,22,26,28,29, en concordancia con el Título II, Capítulo II, Artículo 46, Numerales 1,2,4,17,18,19 y 41, a través del presente documento legal, hace constar, que siendo las 22:10 horas del día Miércoles 01 de junio del año Dos Mil Dieciséis, se efectuó inspección e investigación por incendio ocurrido en una residencia sin número, ubicada en la calle 2 entre avenidas 1 y 2, sector Barrio Ajuro, Parroquia Pimpinela, jurisdicción del Municipio Páez, del Estado Portuguesa, propiedad de la ciudadana **NAILETH CELINA PIREZ FIGUERO**, titular de la cedula de identidad numero **V-8.671.698**. De acuerdo a la inspección técnica, el inmueble en referencia, presentaba las siguientes características:


<u>Clasificación</u> Unifamiliar	<u>M2 de Construcción</u> 140 Aproximadamente	<u>Habitaciones</u> Tres	<u>Salas de Baño</u> Una	<u>Comedor</u> Uno
<u>Paredes</u> En Bloque Concreto	<u>Piso</u> Cemento Pulido	<u>Techo</u> Acerolit	<u>Anexos</u> Un Corredor	<u>Electricidad</u> 110 y 220 V

La División de Prevención e Investigación de Siniestros y otros Eventos Adversos, a través de peritaje de campo, pudo evaluar los efectos destructivos y el patrón de recorrido del fenómeno luminoso en el inmueble ya especificado, y en tal sentido **DETERMINA**: Que el incendio tuvo su génesis en la parte interna y en los planos altos del inmueble, presuntamente producto de un corto circuito, que permitió la gestación de chispas incandescentes que al entrar en contacto con los plafones de polietileno (anime) que conformaban el cielo raso dentro de la estructura, fusionando los elementos necesarios para dar origen al proceso de combustión violento y progresivo que se vio favorecido por la composición química de los plafones (material plástico espumado) y las laminas acerolit que constituían el techo, convirtiéndose ambos en acelerante. En cuanto a los niveles destructivos, se puede decir que el fenómeno luminoso afectó los bienes muebles no pudiéndose precisar ya que el escenario fue alterado en su totalidad, mientras que el inmueble presenta daños en la cara interna del techo, las paredes muestran presencia abundante de hollín, no apreciándose la presencia de grietas o aberturas en las paredes o piso, considerándose necesaria y determinante la evaluación técnica por parte de peritos de Ingeniería Municipal, a objeto de obtener resultados que permitan saber el nivel de resistencia de la estructura luego de su exposición al proceso de

combustión, lo que permitiría determinar si el inmueble puede ser objeto de remodelación o demolición parcial o total.





La presente grafica muestra los restos de hollín en los planos altos donde se concentro inicialmente el proceso de combustión, apreciándose también el bajo nivel destructivo de la estructura.



El hollín que se concentro dentro de la estructura se pudo apreciar en la presente fotografia, además de la línea horizontal donde reposaba el cielo raso.

Constancia que se emite a solicitud de parte interesada, para los fines que se considere pertinente, en Acarigua a los Seis días del mes de Junio del Año Dos Mil Dieciséis


TENIENTE (B) FRANCISCO PEREZ
JEFE (E) DE LA SEC. TEC. DE PREV.
E INV. DE SINIESTROS.


SARGENTO 1RO (B) JUAN MENDOZA
INSPECTOR ACTUANTE

Cuanore; 97/06/2016. -

Jac
2770.
Vivienda.

Ciudadano:

Gobernador del Estado Portuguesa
Presunte -



Reciba un cordial Saludo.

Yo; Naithe Celinea Ruiz, titular de la
Cédula de identidad n° V8671698; Mediante
la presunte entrega en Gobernación los
Informes de los Bomberos, Defensa Civil,
Ing. Municipal, y Censo Comunal en el cual
certifico lo ocurrido en mi Vivienda el día
01/06/2016 en horas de la noche. Es de Resaltar
que Usted personalmente verifico como quedo
mi Vivienda en el cual residia por 22 años
es por tal motivo que acudo a usted para
que me ayude lo más pronto posible
en lo que respecta a mi Vivienda, Estoy
alojada en casa de mi madre con mi "2"
hijos y "2" nietos. -

Agradecida de Fronta Repuesta, Me Despidó.
Celinea Ruiz ~~0414533330~~ 0414533330

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CEDULA DE IDENTIDAD

V 8.671.698 MM755

APELLIDOS PIREZ FIGUEROA
NOMBRES NAILETH CELINA

13-04-67 SOLTERA
18-03-15 03-2025
VENEZOLANO

Juan Dugarte
Director

Nota: Agradecemos que Usted Señora
Cobranzas fue Personero hasta mi
caso en Fajardo; Estos Españoles
Repuesta de lo mismo. —

Naieth Celina Piz.
V8671698
04145333304



Alcaldía Bolivariana del Municipio Páez

Una vez realizada la inspección visual se observaron las siguientes fallas en la estructura.

INFORME DE INSPECCIÓN.

Se realizó visita e inspección (visual) de la vivienda que se incendió en la parroquia de pimpinela.

Datos generales:

- ✚ Ubicación: Sector barrio ajuro, calle 2
- ✚ Propietaria: Naileth Celina Pírez Figueredo.
- ✚ C.I: 8.671.698.

Características de la vivienda afectada:

- ✚ Estructura de concreto armado.
- ✚ Techo de acerolit y correas de madera.
- ✚ Piso de concreto pulido.
- ✚ Paredes con acabado liso.
- ✚ Ventadas de macuto, de madera completamente calcinada.
- ✚ Instalaciones eléctricas empotradas en pared con tubería.
- ✚ Cocina empotrada con cerámica.
- ✚ Puertas principales metálicas.


El incendio se produjo el día miércoles 01/06/2016 por problemas en el alumbrado de alta tensión de la comunidad antes mencionada, ocasionando que se elevara las cargas eléctricas generando un corto circuito en la vivienda, lo cual causó un incendio de tal magnitud que no se pudo rescatar los electrodomésticos, enceres, muebles entre otros.

En esta imagen se puede observar como la pared tiene una separación de 3cm aproximadamente de la columna, generando una falla estructural importante.



Alcaldía Bolivariana del Municipio Páez

Una vez realizada la inspección visual se observaron las siguientes fallas en la estructura.



Viga de madera completamente calcinada.



En esta imagen se puede observar como la pared tiene una separación de 3cm aproximadamente de la columna, generando una falla estructural importante.