


2.68.0332_02-C116P01-RF-Hi3531D-V2.0 CAN低温不工作问题整改

按照下面的方法测试-26℃，2小时，正常工作

1：将正面磁珠去掉LB7, LB9



2：将下图中铜皮刮露铜，然后用锡短接下图引脚，然后使用连线将另外两个引脚连接即可

