









Parada de
Emergencia

Selectora
Auto/Man

Introductor
Manual

Habilitar
Bandas Entrada

Recambio
de palets

Falla en
Variador



CONFECCIÓN
CRJ
ULTIMA VERSIÓN
CRJ

CLIENTE
MOLINOS S.A.
ARCHIVO
XING_ELE23701_A0

FECHA
28/12/2020

DIVIDER STORK #3
COMANDO

GRUPO
GC
PÁG. DE 2

PÁG. 5
DE XX













