

Aplicado Por: Felipe

ATENDIMENTO PÓS VENDA

Realizado: 18/04/2023 às 13:34h

INFORMAÇÕES GERAIS

1) Cliente - Unidade
MB

2) Responsável
Lucas
+55 17 99999999

3) Modelo do trator
Indicador não respondido

4) Número Chassi
9BM9xxxxxx261167

5) Frota
539992

6) Horímetro
Indicador não respondido

7) Relato do Cliente
não converte sinal, nao encontra sinal

8) Sistema da Ocorrência
Elétrico

9) em Garantia?
Não

10) Breakdown
Sim

11) Atendimento Direcionado Para:
tecnico

12) Chamado/Nº Protocolo do Atendimento
Indicador não respondido

13) Solução Parceiro(Implementadores/xxxxxs)
Indicador não respondido

14) Data Início Atendimento (Parceiro)
Indicador não respondido

15) Data Término Atendimento (Parceiro)
Indicador não respondido

16) Previsão do Atendimento
Indicador não respondido

17) Localização
<https://www.google.com/maps/placXXXXXXXXXX.1%22S+48%C2%B010`14.6%2XX@-20.8124727XX5514,15.75z/data=!4m4!3m3!XXXX!4d-4XX83>

18) Técnico Planejado 1
Indicador não respondido

19) Técnico Planejado 2
Indicador não respondido

20) Status do Atendimento
Em andamento

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1) Evidência 1

2) Evidência 2