



# ENTREGA DE INTERCAMBIO DE EQUIPO (EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT)

EIR: E - 000030671


| CONTENEDOR  |      | CONDICION GENERAL |       | BOOKING    |              | COMMODITY |                    | TIPO DE SALIDA    |
|-------------|------|-------------------|-------|------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------|
| SZLU9433555 |      | OPERATIVO         |       | 6422251540 |              | BANANAS   |                    | EXPORTACION       |
| ARMADOR     |      | TECNOLOGÍA        |       | VIAJE      | CLIENTE      |           |                    | ESTADO            |
| COSCO       |      |                   |       |            | FRUTADELI SA |           |                    | VACÍO             |
| TIPO        | ISO  | TEMP.             | VENT. | ATMF CONT  | CORTINA      | FILTRO    | INGRESO TRANSPORTE | SALIDA TRANSPORTE |
| 40RH        | 45R1 | 13.50             | 15    | NO         | NO           | NO        | 2025-06-27 00:40   | 2025-06-27 01:35  |

## INFORMACION ADICIONAL / SELLOS

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Sello Vacío:               | 2499536   |
| Sello Panel Electrico:     |           |
| Sello Ventilacion:         |           |
| Sello Funda:               | DBP134808 |
| Sello Cable:               |           |
| Sello Tapas de Evaporador: |           |
| Sello Panel Espejo:        |           |
| Sello Cliente1:            |           |
| Sello Cliente2:            |           |
| Sello Cliente3:            |           |
| CO2:                       | O2:       |
| Turno asignado:            | 469199    |

## REPAIR / DAMAGE CODE

|                           |
|---------------------------|
| DY SUCIO                  |
| MN DEFECTO DE FABRICACIÓN |
| SA SUPERFICIES RAYADAS    |
| BN QUEMADO                |
| WA DEFORMADO              |
| SE SELLADO/RESELLADO      |
| SN SECCIÓN                |
| PA PINTADO                |
| PT PARCHES                |
| IT INSERTOS               |
| WD SOLDADO                |
| WT DESGASTE NATURAL       |
| DT ABOLLADO               |
| WN GASTADO                |



## OBSERVACIONES SOBRE EL CONTENEDOR SI NO

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1.1 Numero del contenedor es diferente en uno o mas de los 6 lados  |   | X |
| 1.2 Pintura nueva en partes o parches   | X |   |
| 1.3 Remaches y Tuercas de los seguros de la manijas   |   | X |
| 1.4 Olores a pintura, soldadura, madera quemada, pegante, materiales de relleno, grasa, etc.                    |   | X |
| 1.5 Reparaciones Nuevas   | X |   |
| 1.6 Reparaciones Anteriores   | X |   |
| 1.7 Violación, quemaduras de soldadura o pintura nueva  |   | X |
| 1.8 Techo desnivelado o con perforaciones   |   | X |
| 1.9 Dispositivo de puerta golpeados o rotos   |   | X |
| 1.10 Adhesivo o sellante nuevo en uniones de láminas  |   | X |
| 2. DISPOSITIVOS CONTENEDORES REFRIGERADOS   |   |   |
| 2.1 Las tapas externas del evaporador muestran que ha sido abiertas y no tienen el sello de la agencia marítima |   | X |

OBSERVACIÓN: SELLO DE FUNDA VA DENTRO DEL CONTENEDOR Y MANCHAS NO TRANSFERIBLES EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD

MOISES ROCAFUERTE

INSPECTOR

ROCAFUERTE RODRIGUEZ MOISES DAVID

CARRERA RUEDA

TRANSPORTISTA

IDENTIF.: 1207559962

NOMBRE: CARRERA RUEDA CARLOS ANTONIO

PLACA: GBP9575