

		INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra			
Código: GEPIFR-01		Versión: 01		Fecha: 13/01/2020	
5. GESTIÓN CALIDAD					
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abscido)		EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
0	CONCRETO 4000 PSI	0			La prensa hidráulica del laboratorio sigue con fallas mecánicas, según información del contratista la pieza dañada está en reparación en la ciudad de Bogotá. A la fecha no se han ensayado las siguientes muestras: El día 15 de octubre la muestra 172 a 28 días de la reposición de pilotes Módulo D #24, #56, #25, #57 y #19. El día 15 de octubre la muestra 177 y 178 a 7 días correspondiente a la placa de cimentación del módulo G. El día 18 de octubre la muestra 173 a 28 días correspondiente a la placa de cubierta del módulo F. El día 18 de octubre la muestra 174 a 28 días correspondiente a la placa de cubierta del módulo F. El día 22 de octubre la muestra 180 a 7 días correspondiente a la placa de fondo del tanque de almacenamiento.
EN LA SEMANA DEL 18 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2021 NO SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS.					
Control de Equipos de Medición					