












	FORMATO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD													
	Codigo: JU-S-SS0-FOR-006					Fecha: 27/09/18		Version: 4						
DATOS DEL EMPLEADOR Razón social: Marcobre SAC N° de RUC: 20508972734 Ubicación / Domicilio: Calle Esquilache Nro. 371 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Tipo de actividad económica: Explotación de Otras Minas y Canteras N° de trabajadores: 365												Participantes de la inspección: 1. 2. 3. 4. 5.		
TIPO DE INSPECCIÓN:		Planeada		No Planeada		Otro:				RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Edy Villasante	FIRMA:	
AREA INSPECCIONADA		Chancadora primaria		FECHA:	13/04/2019	HORA:	09:00	EMPRESA:	CCICSK	RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA:		Edwin Herrera	FIRMA:	
OBJETIVO DE LA INSPECCION: Verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en Mina Justa														
ITEM	Observación	Evidencia Inicial (Colocar Fotografía)			Acción Correctiva			Responsable de Cierre		Fecha de Cierre	Evidencia del levantamiento (Colocar fotografía)		Estado	
	Accesoris de andamios regados en acceso de andamios				Se informo al responsable y se realizo arden y limpieza			Edwin Herrera						
	Restos de madera tirados en el piso sin nunguna señalización				Se informo al responsable para que realice la señalización			Edwin Herrera						
	Acopio de acero armado en acceso peatonal				Se informo al responsable y se señalizó area de acopio			Edwin Herrera						

	FORMATO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD			 MINA JUSTA Marcobre, Perú
	Codigo:	JU-S-SS0-FOR-006	Fecha: 27/09/18	



DATOS DEL EMPLEADOR Razón social: Marcobre SAC N° de RUC: 20508972734 Ubicación / Domicilio: Calle Esquilache Nro. 371 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Tipo de actividad económica: Explotación de Otras Minas y Canteras N° de trabajadores: 365						Participantes de la inspección: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____		
TIPO DE INSPECCIÓN:	Planeada	No Planeada	Otro:			RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Edy Villasante	FIRMA:
AREA INSPECCIONADA	Chancadora primaria	FECHA:	13/04/2019	HORA:	09:00	EMPRESA:	CCICSK	RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA: Edwin Herrera FIRMA:
OBJETIVO DE LA INSPECCION: Verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en Mina Justa								

ITEM	Observación	Evidencia Inicial (Colocar Fotografía)	Acción Correctiva	Responsable de Cierre	Fecha de Cierre	Evidencia del levantamiento (Colocar fotografía)	Estado
	Personal realizado mecla de bentonita sin uso de Tybet		Se Informó al responsable para que el personal utilice Tybet	Agustin Mantilla			

	FORMATO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD			 MINA JUSTA Marcona, Perú
	Codigo:	JU-S-SS0-FOR-006	Fecha: 27/09/18	



DATOS DEL EMPLEADOR Razón social: Marcobre SAC N° de RUC: 20508972734 Ubicación / Domicilio: Calle Esquilache Nro. 371 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Tipo de actividad económica: Explotación de Otras Minas y Canteras N° de trabajadores: 365						Participantes de la inspección: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____		
TIPO DE INSPECCIÓN:	Planeada	No Planeada	Otro:			RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Edy Villasante	FIRMA:
AREA INSPECCIONADA	Chancadora primaria	FECHA:	13/04/2019	HORA:	09:00	EMPRESA:	CCICSK	RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA: Edwin Herrera FIRMA:
OBJETIVO DE LA INSPECCION: Verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en Mina Justa								

ITEM	Observación	Evidencia Inicial (Colocar Fotografía)	Acción Correctiva	Responsable de Cierre	Fecha de Cierre	Evidencia del levantamiento (Colocar fotografía)	Estado

	FORMATO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD			 MINA JUSTA Marcona, Perú
	Codigo:	JU-S-SS0-FOR-006	Fecha: 27/09/18	



DATOS DEL EMPLEADOR Razón social: Marcobre SAC N° de RUC: 20508972734 Ubicación / Domicilio: Calle Esquilache Nro. 371 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Tipo de actividad económica: Explotación de Otras Minas y Canteras N° de trabajadores: 365							Participantes de la inspección: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____			
TIPO DE INSPECCIÓN:	Planeada	No Planeada	Otro:				RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Edy Villasante	FIRMA:	
AREA INSPECCIONADA	Chancadora primaria	FECHA:	13/04/2019	HORA:	09:00	EMPRESA:	CCICSK	RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA:	Edwin Herrera	FIRMA:
OBJETIVO DE LA INSPECCION: Verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en Mina Justa										

ITEM	Observación	Evidencia Inicial (Colocar Fotografía)	Acción Correctiva	Responsable de Cierre	Fecha de Cierre	Evidencia del levantamiento (Colocar fotografía)	Estado

	FORMATO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD			 MINA JUSTA Marcona, Perú
	Codigo:	JU-S-SS0-FOR-006	Fecha: 27/09/18	

DATOS DEL EMPLEADOR Razón social: Marcobre SAC N° de RUC: 20508972734 Ubicación / Domicilio: Calle Esquilache Nro. 371 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Tipo de actividad económica: Explotación de Otras Minas y Canteras N° de trabajadores: 365							Participantes de la inspección: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____			
TIPO DE INSPECCIÓN:	Planeada	No Planeada	Otro:				RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Edy Villasante	FIRMA:	
AREA INSPECCIONADA	Chancadora primaria	FECHA:	13/04/2019	HORA:	09:00	EMPRESA:	CCICSK	RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA:	Edwin Herrera	FIRMA:
OBJETIVO DE LA INSPECCION: Verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en Mina Justa										

ITEM	Observación	Evidencia Inicial (Colocar Fotografía)	Acción Correctiva	Responsable de Cierre	Fecha de Cierre	Evidencia del levantamiento (Colocar fotografía)	Estado

	FORMATO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD								 MINA JUSTA Marcona, Perú		
	Codigo: JU-S-SS0-FOR-006			Fecha: 27/09/18		Version: 4					
DATOS DEL EMPLEADOR Razón social: Marcobre SAC N° de RUC: 20508972734 Ubicación / Domicilio: Calle Esquilache Nro. 371 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Tipo de actividad económica: Explotación de Otras Minas y Canteras N° de trabajadores: 365								Participantes de la inspección: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____			
TIPO DE INSPECCIÓN:	Planeada		No Planeada		Otro:			RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Edy Villasante	FIRMA:	
AREA INSPECCIONADA	Chancadora primaria	FECHA:	13/04/2019	HORA:	09:00	EMPRESA:	CCICSK	RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA:	Edwin Herrera	FIRMA:	
OBJETIVO DE LA INSPECCION: Verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en Mina Justa											
ITEM	Observación	Evidencia Inicial (Colocar Fotografía)		Acción Correctiva		Responsable de Cierre		Fecha de Cierre	Evidencia del levantamiento (Colocar fotografía)		Estado