

标定设备电机对应轴

符号说明：

- XYZ：三坐标轴
- BIGPANTILT：大棋盘格
- SMALLPANTILT：小棋盘格

电机（驱动器）	对应轴号
XYZ_X	Axis = 0
XYZ_Y	Axis = 1
XYZ_Z	Axis = 2
XYZ_R	Axis = 3
BIGPANTILT_X	Axis = 4
BIGPANTILT_Z	Axis = 5
SMALLPANTILT_X	Axis = 7
SMALLPANTILT_Z	Axis = 6