

Rapport de Contrôle Qualité

Taux de conformité : 24.39%

Taux de défaut : 75.61%

Répartition des défauts :

Rayure: 2536

Problème d'emballage: 2535

Défaut de forme: 2490

Aucun: 2439

Anomalies détectées :

Suggestions de correction :