

Cliente: **DECATHLON**

Fotos del entorno

Fotos antes



Fotos después



Muestreo de tomas

Muestreo toma 1

Muestreo toma 2

Muestreo toma 3

Muestreo toma 4

Muestreo toma 5

TABLERO: PRUEBA TGA

OBSERVACIONES: El tablero se encuentra en condiciones normales, se realiza ajuste de toques de interruptores

Cliente: **DECATHLON**


Antes del mantenimiento

Voltajes


Valor: 220 v





Valor: 220 v



Cliente: DECATHLON


Valor: 219 v**Valor: 110 v**

Cliente: DECATHLON**Valor: 112 v****Valor: 0.9 v****Corrientes**

Cliente: **DECATHLON**


R

10 A



S

50 A



T

15 A



Cliente: **DECATHLON**

t


0 A




Después del mantenimiento

Termografía después

Valor: 15°



Galería marcación circuito



Cliente: **DECATHLON**

Foto protección principal



Foto de Diagrama Unifilar



Hallazgos

Titulo:

Observaciones:

Hallazgos



Cliente: **DECATHLON**


OBSERVACIONES:

Antes del mantenimiento

Foto marcación tablero



Galeria antes mantenimiento



Termografía antes mantenimiento



Cliente: **DECATHLON**

Voltajes

Valor: 0 v**Valor: 0 v**

Cliente: **DECATHLON**

Valor: 0 v



Corrientes

Fase 1

0 A



Cliente: **DECATHLON**

Fase 2

0 A



N

0 A



t

0 A



Después del mantenimiento

Cliente: **DECATHLON**

Termografía después



Galería marcación circuito



Galería después de mantenimiento



Cliente: **DECATHLON**

Foto protección principal



Foto de Diagrama Unifilar



Hallazgos

Titulo: Cable Recalentado

Observaciones: Cable amarillo circuito 12 con Recalentamiento visible

Hallazgos

**TABLERO: THA**

Cliente: **DECATHLON**

OBSERVACIONES:

Antes del mantenimiento

Foto marcación tablero



Galeria antes mantenimiento



Termografía antes mantenimiento



Cliente: **DECATHLON**

Voltajes

Valor: 0 v



Valor: 0 v



Cliente: DECATHLON

Valor: 0 v**Valor: 0 v**

Cliente: DECATHLON

Valor: 0 v**Valor: 0 v**

Cliente: **DECATHLON**

Valor: 0 v



Corrientes

R

0 A



Cliente: **DECATHLON**

S

0 A



T

0 A



N

0 A



Cliente: **DECATHLON**

t

0 A



Después del mantenimiento

Termografía después



Galería marcación circuito



Cliente: **DECATHLON**

Galeria después de mantenimiento



Foto protección principal



Foto de Diagrama Unifilar

**Hallazgos**

Titulo:

Observaciones:

Cliente: **DECATHLON**

Hallazgos

