


| | | |
|---|--|---|
|  MINERÍA SAN CRISTÓBAL S.A. | INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE EMERGENCIA (MENSUAL - ÁREAS EXTERNAS) | 3.02.P01.F17 Revisión: 2 INTERNA |
|---|--|---|

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------|------|
| SUPERINTENDENCIA: <i>Mantto. - Electricos e Instrumentos</i> | ÁREA: <i>ELECTRICO</i> | TAG: <i>SALAS ELECTRICAS</i> | MES: <i>AGOSTO</i> | MES: | MES: |
| RESPONSABLE DEL EDIFICIO: <i>Jose L. Viñola</i> | INSPECTOR (Nombre, Firma) | <i>A. Hurtado</i> | | | |
| EDIFICIO: <i>Mtto. Planta</i> | | <i>I. Salinas</i> | | | |


| FECHA DE INSPECCIÓN | MES: AGOSTO | | MES: | | MES: | | MES: | | MES: | | MES: | | |
|---------------------------------|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------|
| INSPECCIÓN SISTEMAS PASIVOS | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES |
| PUERTAS DE EMERGENCIA | 3 | OK | | | | | | | | | | | |
| SEÑALÉTICA / VÍAS DE EVACUACIÓN | 2 | OK | | | | | | | | | | | |
| PLANOS DE EVACUACIÓN | 2 | OK | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE PERSONAL EVACUACIÓN | 1 | OK | | | | | | | | | | | |
| NÚMEROS DE EMERGENCIA | 1 | OK | | | | | | | | | | | |
| LUZ DE EMERGENCIA | 2 | OK | | | | | | | | | | | |
| PUNTO DE REUNIÓN | 1 | OK | | | | | | | | | | | |

| INSPECCIÓN SISTEMAS ACTIVOS | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------|-----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------|
| KIT DE DERRAME | <i>1</i> | <i>OK</i> | | | | | | | | | | | | | |
| LAVA OJOS | <i>1</i> | <i>OK</i> | | | | | | | | | | | | | |
| DUCHAS DE EMERGENCIA | <i>N/A</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO (DEA) | <i>ADM.</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Estado: V Operativo; X: Inoperativo; N/A: No Aplica --- Nota: Al detectar alguna observación, favor anotar la fecha de la inspección y describir la observación

| INSPECCIÓN DE EXTINTORES | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|--------------------|----------|----------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| FECHA INSPECCIÓN | CÓDIGO | UBICACIÓN | INSPECCIÓN MENSUAL | MANGUERA | CILINDRO | INDICADOR DE PRESIÓN | GATILLO, CHAVETA Y PRECINTO | SEÑALIZACIÓN Y SOPORTE | OBSERVACIONES |
| <i>31-08-25</i> | <i>CH20</i> | <i>210 BL 981</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>CH21</i> | <i>210 BL 981</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>N/A</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>PL979</i> | <i>220 BL 981 (DOMO)</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>N/A</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>TM-93</i> | <i>230 BL 271</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>SE-60</i> | <i>230 BL 271</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>MS-54</i> | <i>230 BL 271 (Ampliación)</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>SE-78</i> | <i>230 BL 272</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>SE-222</i> | <i>230 BL 272</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>SE-168</i> | <i>240 BL 981</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>SE-193</i> | <i>240 BL 981</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>SE-194</i> | <i>240 BL 982</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>N/A</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>SE-992</i> | <i>240 BL 982</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>N/A</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>PL-718</i> | <i>310 BL 981</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>N/A</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | <i>PL-985</i> | <i>310 BL 981</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <i>N/A</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| <i>31-08-25</i> | | <i>SALA ELECTRICA LAB. METALURGICO</i> | | | | | | | <i>TIENE FALTA EXTINTOR</i> |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--------------------|--------------|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---|--------|-----------------------|--|
|  MINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | | INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE EMERGENCIA (MENSUAL - ÁREAS EXTERNAS) | | | | | | | | | | 3.02.P01.F17 Revisión: 2 INTERNA | | | |
| SUPERINTENDENCIA: | | Mantenimiento Electrico | | | | ÁREA: | | PLANTA | | | | TAG: | | 610-BL-981 | |
| RESPONSABLE DEL EDIFICIO: | | Jhonatan Gomez Velasco | | | | INSPECTOR (Nombre, Firma) | | MES: 07/2025 | | MES: 08/2025 | | MES: 09/2025 | | MES: 10/2025 | |
| EDIFICIO: | | PATIO Y SALA 610 | | | | | | Oswaldo Diaz | | Oswaldo Diaz | | | | | |
| FECHA DE INSPECCIÓN | | MES: 07/2025 | | MES: 08/2025 | | MES: 09/2025 | | MES: 10/2025 | | MES: 11/2025 | | MES: 12/2025 | | | |
| INSPECCIÓN SISTEMAS PASIVOS | | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES | |
| PUERTAS DE EMERGENCIA | | 2 | ok | 2 | | | | | | | | | | | |
| SEÑALÉTICA / VÍAS DE EVACUACIÓN | | 4/2 | ok | 4/2 | | | | | | | | | | | |
| PLANOS DE EVACUACIÓN | | 2 | ok | 2 | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE PERSONAL EVACUACIÓN | | 1 | ok | 1 | | | | | | | | | | | |
| NÚMEROS DE EMERGENCIA | | 1 | ok | 1 | | | | | | | | | | | |
| LUZ DE EMERGENCIA | | 7 | ok | 7 | | | | | | | | | | | |
| PUNTO DE REUNIÓN | | 1 | ok | 1 | | | | | | | | | | #13 frente a sala 610 | |
| INSPECCIÓN SISTEMAS ACTIVOS | | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES | |
| KIT DE DERRAME | | n/a | | N/A | | | | | | | | | | | |
| LAVA OJOS | | n/a | | N/A | | | | | | | | | | | |
| DUCHAS DE EMERGENCIA | | n/a | | N/A | | | | | | | | | | | |
| DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO (DEA) | | n/a | | N/A | | | | | | | | | | | |
| Estado: V Operativo; X: Inoperativo; N/A: No Aplica --- Nota: Al detectar alguna observación, favor anotar la fecha de la inspección y describir la observación | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA INSPECCIÓN | CÓDIGO | UBICACIÓN | INSPECCIÓN MENSUAL | MANGUERA | CILINDRO | INDICADOR DE PRESIÓN | GATILLO, CHAVETA Y PRECINTO | SEÑALIZACIÓN Y SOPORTE | OBSERVACIONES | | | | | | |
| 5/8/25 | SUE-720 | Patio de Subestacion electrica | agosto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Se debe mejorar señalización de PISO | | | | | | |
| 5/8/25 | SUE-721 | Patio de Subestacion electrica | agosto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Se debe cambiar tubería de extintor | | | | | | |
| 5/8/25 | SUE-722 | Patio de Subestacion electrica | agosto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | " " " | | | | | | |
| 5/8/25 | SE-1004 | Sala 610 | agosto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ninguna | | | | | | |
| 5/8/25 | SE-1005 | Sala 610 | agosto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | " | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |