

للعرض على السيد الأستاذ/ مدير إدارة الرئاسة

المرور على المحطات البحرية بقطاع بورسعيد (الجونة - الرسوة - رأس العش - التينة - الكاب - القنطرة).

- قام مندوبي المتابعة والرقابة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣ بمعاينة كلاً من (برج الإرشاد الرئيسي - الإستراحات - غرف المولدات - أبراج الرادارات - السقالة البحرية ومظلة اللنشات - الموقع العام) بالمحطات وكانت نتائج المرور كالآتي :

أولاً : ملاحظات المرور على محطة الجونة ببورفؤاد :

ملاحظات جاری تلافیہ:

- تغيير الشبائك الألومنيوم لواجهات مبنى التحركات .
- ترميم التكسيات بجوار السقالة الشرقية لجونة اللشبات بنسبة إنجاز حوالي ٥٠% .
- الصيانة الداخلية لمبنى التحركات (ترميم - بلاط - دهانات - سباكة - كهرباء) .
- أعمال إنشاء محطة تموين وقود للوحدات البحرية التابعة لإدارة التحركات بجونة القاطرات بنسبة إنجاز حوالي ٥٠% ، مقولة شركة / Oilibya .

ملاحظات لم يتم تلافيها :

- سوء حالة الطرق الداخلية والأرصعة والمزروعات وكذلك السور الخارجي بالجزء الغربي للمحطة .
- تم إزالة برج الرادار القديم بالمحطة ولم يتم البدء في إنشاء برج جديد بدلاً منه .
- سوء حالة الأرصفة البحرية بجونة للنشات وجونة القاطرات ، وكذا سوء حالة مجاري الخدمات ومآخذ المياه والحريق ولوحات الكهرباء بالأرصعة.
- وجود جمالون معدني غير مُستكمل وغير مُستغل بجونة القاطرات مطلوب دراسة الاستفادة منه .

ثانياً : ملاحظات المرور على محطة الرسوة :

ملاحظات جاری تلافیہ :

- تم نهر إنشاء السور الخارجى للمحطة بمعرفة محافظة بورسعيد وعلى نفقتها ومتبقي التطهيرات والدهانات.

ملاحظات لم يتم تلافيها :

- وجود غرفة قديمة غير مستغلة بجوار سور المحطة جهة الغرب مطلوب تحديد مدى الإحتياج لها .
- عدم وجود بوابة بالسور الغربي للمحطة لإمكان دخول معدات مكافحة التلوث .
- وجود فتحة (كسر) بالسور جنوب الرصيف البحري مطلوب تقطيلها ، وكذا وجود هيش ومخلفات وفرايا وغرفة سيفون قديم خارج الخدمة مطلوب إزالتها .

ثالثاً : ملاحظات المرور على محطة رأس العش :

ملاحظات جاری تلافیہ :

- استكمال ترميم الجزء التالف من السور على التربة جهة الجنوب

ملاحظات لم يتم تلافيها :

- سوء حالة غرفة المحول الكهربى بالمحطة .
- سوء حالة عدد/ ١ استراحة (استراحة رقم/ ١) من الداخل ومطلوب عمل صيانة شاملة لها .

رابعاً : ملاحظات المرور على محطة التينة :

ملاحظات جارى تلافيها :

- أعمال تشطيبات غرفة المولدات الجديدة بنسبة إنجاز حوالي ٩٥ % .

ملاحظات لم يتم تلافيها :

- أعمال رصف الطرق الداخلية ولم يتم البدء بها لعدم تحديد المسارات الأرضية لشبكات برج الرادار الجديد (كهرباء - اتصالات - مراقبة إلكترونية) ، وكذا عدم تغطية غرف التفتيش وتشطيبها من الداخل .
- سوء حالة غرفة المولدات القديمة ووجود مولد للمراقبة الإلكترونية بها ومطلوب تحديد مدى الإحتياج لهما .

خامساً : ملاحظات المرور على محطة الكاب :

ملاحظات جارى تلافيها :

- أعمال تشطيبات غرفة المولدات الجديدة بنسبة إنجاز حوالي ٩٥ % .

ملاحظات لم يتم تلافيها :

- أعمال رصف الطرق الداخلية للمحطة ، وكذا عدم تغطية غرف التفتيش وتشطيبها من الداخل .
- سوء حالة غرفة المولدات القديمة ووجود مولد للمراقبة الإلكترونية بها ومطلوب تحديد مدى الإحتياج لهما .

سادساً : ملاحظات المرور على محطة القنطرة :

ملاحظات جارى تلافيها :

- استكمال تركيب سيراميك الحوائط بغرفة المولدات .

ملاحظات لم يتم تلافيها :

- عمق المياه بالسقالة البحرية تحت المظلة غير كافى لتراكي اللشبات ويتم تراكبها خارج المظلة .
- سوء حالة كلاً من (غرفة مهمات الحريق - غرفة مولد المراقبة الإلكترونية - الغرفة بالدور الأرضي بمبنى المراقبة الإلكترونية) ووجود مخلفات وفرايا بهم ، ومطلوب تحديد مدى الإحتياج للمولد الموجود .
- وجود خزان مياه معدني قديم بالمحطة خارج الخدمة ومطلوب إزالته .

ملاحظات عامة :

- عدم وجود حنفيات وصناديق مكافحة حريق بالموقع العام والسقالات البحرية بمحطات (رأس العش - التينة - الكاب) ، وكذا سوء حالة حنفيات وصناديق مكافحة الحريق بمحطتي (الجونة - الرسوة) .
- عدم وجود مولد طوارئ بمحطتي (الجونة - الرسوة) .
- وجود خزان أرضي للوقود غير مستخدم بمحطتي (التينة - الكاب) ومطلوب تحديد مدى الإحتياج له .
- سوء حالة المزروعات ووجود هيش وفرايا ومخلفات مبلالي بأماكن متفرقة بالمحطات مطلوب إزالتها .

المرفقات : صور فوتوغرافية توضح بعض ملاحظات المرور .

المراسل : مرفوع لسيادتكم للتكرم بالنظر والإحاطة والموافقة على الآتي :

قيام إدارة التحركات بالآتي :

- تلافى الملاحظات الواردة بالإجراءات عاليه .
- التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتمكين أشغال بورسعيد من عمل الصيانة اللازمة لغرفة المحول الكهربى بمحطة رأس العش .
- التنسيق مع إدارات (الأشغال - الاتصالات ونظم المعلومات - الترسانات) لتحديد المسارات الأرضية لشبكات برج الرادار الجديد بمحطتي (التينة - الكاب) حتى يتسنى لإدارة الأشغال نهو أعمال رصف الطرق الداخلية ، وكذا مراجعة وتأمين الكابلات أسفل برج الإرشاد بمحطتي (رأس العش - القنطرة) .
- التنسيق مع اللجنة الفرعية للسلامة والصحة المهنية ببورسعيد لعمل اللازم نحو مراجعة حثفيات وصناديق الحريق بالمحطات .

قيام إدارة الأشغال بالآتي :

- تلافى الملاحظات الواردة بالإجراءات عاليه .
- التنبيه على مقاولي الصيانة (مباني - مزروعات - طرق) بسرعة نهو الأعمال المطلوبة ورفع المخلفات وكذا تغطية وتأمين غرف التفتيش بالموقع العام بمحطتي (التينة - الكاب) .

قيام الإدارة الهندسية بالآتي :

- تلافى الملاحظات الواردة بالإجراءات عاليه .
- نهو أعمال ترميم الترسبات بجوار المقالة الشرقية لجونة اللنشآت ، وكذا صيانة السور الخارجي بالجزء الغربى لمحطة الجونة ببورفؤاد .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس المتابعة والرقابة

مهندس

بإيد

(كمال محمد الشاطورى)


عزيم السيد ليزيم / رئيس اللجنة

- لا بد من استمرار المتابعة

- الموافقة من السيد الرئيس



إدارة التحركات (المسكوتارية الرئيسية)	
رقم الملف: ١١٨٨ / ١٢ / ٥	تاريخ: ٢٠٢٢ / ٥ / ١٢
<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات	<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات
<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات	<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات
<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات	<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات
<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات	<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات
<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات	<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات
<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات	<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات
<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات	<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات
<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات	<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات
<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات	<input checked="" type="checkbox"/> مراجعة السجلات




صور توضح بعض ملاحظات المرور على المحطات البحرية بقطاع بورسعيد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣

سوء حالة الترسبات بمحطة الجونة



تغيير الشبليك الألومنيوم للمبنى الإداري بمحطة الجونة



وجود غرفة قديمة غير مستغلة بمحطة الرسوة



عدم استكمال تشطيب السور الخارجي بمحطة الرسوة



استكمال سيراميك الحوائط بغرفة المولدات بمحطة القنطرة



تراكي اللش خارج المظلة الخاصة به محطة القنطرة




صور توضح بعض ملاحظات المرور على المحطات البحرية بقطاع بورسعيد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣

وجود هيش كثيف وتلف جزء من سور المحطة على التربة بمحطة رأس العش




سوء حالة غرفة المحول الكهربى بمحطة رأس العش



سوء حالة الطرق الداخلية بمحطة التينة



عدم تغطية وتأمين غرف التفتيش بالموقع العام بمحطة التينة



سوء حالة الطرق الداخلية والمزروعات بمحطة الكاب



مطلوب تحديد الإحتياج لغرفة المولدات القديمة بمحطة الكاب

