

На обогатительной фабрике в цехе дробления сильное задымление: густой серо-чёрный дым, запах горелой резины и изоляции, сработала пожарная сигнализация, огня пока нет. Видимость 5–7 метров. Я — обычный машинист, нахожусь в этой зоне.

Составь, пожалуйста, чек-лист первых действий для такого сотрудника (не руководитель, не член ДПД). По порядку, от момента, когда заметил дым, до выхода в безопасное место. 8–12 пунктов, понятно и по делу. Учитывай российские правила безопасности на обогатительных фабриках.

Ещё напиши пример объявления по громкой связи для всего цеха — коротко, 20–40 слов, спокойно, но строго, на русском языке.

Ниже — краткий чек-лист для обычного машиниста цеха дробления при задымлении (без открытого огня), с учётом требований промышленной и пожарной безопасности РФ.

Чек-лист первых действий

1. **Надень СИЗОД** (самоспасатель/фильтрующий противодымный респиратор), при отсутствии — защиту органов дыхания и глаз из имеющихся СИЗ.
2. **Немедленно сообщи** о задымлении по связи/радио мастеру смены или диспетчеру, укажи место и характер дыма.
3. **Оцени обстановку 5–10 секунд**: источник, направление распространения дыма, пути отхода. Не трать время на поиски причины.
4. **Останови оборудование штатной кнопкой** или аварийным «Стоп», если находишься рядом и это безопасно.
5. **Отключи питание локально** (рубильник/пульт), если это предусмотрено инструкцией и нет угрозы поражения током.
6. **Предупреди ближайших работников**, организуй движение к ближайшему эвакуационному выходу.

- 7. Двигайся к выходу по маршруту эвакуации, держась ближе к полу (при необходимости — пригнувшись), ориентируясь по указателям.**
 - 8. Не открывай лишние двери и люки, не включай/выключай вентиляцию самовольно.**
 - 9. Не пользуйся лифтами и подъёмниками, не возвращайся за инструментом и личными вещами.**
 - 10. Если кто-то дезориентирован — помоги выйти, не подвергая себя риску.**
 - 11. Покинув зону, пройди к месту сбора, отметься у ответственного лица и доложи об увиденном (запах, цвет дыма, отключённое оборудование).**
 - 12. Дальше действуй по указаниям руководителя работ/оперативных служб, в зону не возвращайся до разрешения.**
-

Пример объявления по громкой связи (20–40 слов)

«Внимание, цех дробления. Обнаружено сильное задымление. Всем немедленно прекратить работы, отключить оборудование по инструкции и организованно проследовать к ближайшим эвакуационным выходам. Лифтами не пользоваться. Действовать спокойно, без паники.»