

Tratativas
Foi repuxado 20mts
1 CEO 48
72 fusões
16 tubo loose sem sangria
1 álcool isopropílico
1 fita isolante
SGM : 2026529356



Avenida jerome case, 1081

MATERIAIS UTILIZADOS:

Foi repuxado 20mts
1 CEO 48
72 fusões
16 tubo loose sem sangria
1 álcool isopropílico
1 fita isolante

SGM : 2026529356

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE ES: AT:

CABO / TRONCO PRIM DIST.:

SGM Nº

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

PLACA DO VEICULO

SUPERVISOR

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO