


Tratativas
Repuxado 10 metros de 72 f.o
01 reabertura
72 fusões04 testes com OTDR 12 tubo Loose sem sangria




R. Prof. Luiz de Vasconcelos, 171

MATERIAL GASTO:

Repuxado 10 metros de 72 f.o
01 reabertura
72 fusões04 testes com OTDR 12 tubo Loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

	OR / OT N°		EXECUTANTE	Emerson Pereira Da Silva	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DATA SERVIÇO
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	350791176		EXECUTANTE		RE:		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	INCÊNDIO		EXECUTANTE		RE:		
ENDEREÇO DO SERVIÇO	R. Prof. Luiz de Vasconcelos, 171		EXECUTANTE		RE:		
LOCALIDADE	Sorocaba	ES: AT:	EXECUTANTE		RE:		
CABO / TRONCO	62	PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:		
SGM N°	2025463662		PLACA DO VEICULO		SUPERVISOR	Wellington	