



MATERIAIS UTILIZADOS:				MATERIAIS RETIRADA		QTD.
Foi repuxado 20mts 1 CEO 48 72 fusões 16 tubo loose sem sangria 1 álcool isopropílico 1 fita isolante SGM - 2026529356						

OR / OT Nº		EXECUTANTE	RE:	CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE	RE:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		EXECUTANTE	RE:	
ENDEREÇO DO SERVIÇO		EXECUTANTE	RE:	
LOCALIDADE		EXECUTANTE	RE:	

CABO / TRONCO		PRIM	DIST.:	EXECUTANTE	RE:
				EXECUTANTE	RE:

SGM Nº	PLACA DO VEICULO	SUPERVISOR	DATA SERVIÇO
2026529356		Wellington	