


Tratativas 1º ponto  
200 Metros 04 f.o lançado  
01 PTRO  
4 fusões  
2 tubo loose sem sangria  
01 Álcool isopropílico  
01 Fita isolante

Tratativas 2º ponto  
4 fusões  
2 tubo loose sem sangria




Rua Larissa Raveli, 102-174

MATERIAL GASTO:

200 Metros 04 f.o lançado  
01 PTRO  
08 Fusões  
04 Tubo Loose sem sangria  
01 Álcool isopropílico  
01 Fita isolante

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

	OR / OT N°	352699234	EXECUTANTE	Emerson	RE:	7896018	<b>CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI</b>  - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE	Pablo	RE:	7876084				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Carga alta	EXECUTANTE		RE:					
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Larissa Raveli, 102-174	EXECUTANTE		RE:					
LOCALIDADE	Sorocaba	ES:	JAI	AT:	GC				
CABO / TRONCO	193	PRIM		DIST.:		EXECUTANTE		RE:	
SGM N°	2025488798	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington	DATA SERVIÇO	12/11/2025		