


Tratativas 1º ponto
200 Metros 04 f.o lançado
01 PTRO
4 fusões
2 tubo loose sem sangria
01 Álcool isopropílico
01 Fita isolante

Tratativas 2º ponto
4 fusões
2 tubo loose sem sangria




Rua Larissa Raveli, 102-174

MATERIAL GASTO:

200 Metros 04 f.o lançado
01 PTRO
08 Fusões
04 Tubo Loose sem sangria
01 Álcool isopropílico
01 Fita isolante

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

	OR / OT N°		EXECUTANTE	Emerson	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DATA SERVIÇO 12/11/2025
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	352699234	EXECUTANTE	Pablo	RE:	0102059303		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Carga alta	EXECUTANTE		RE:			
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Larissa Raveli, 102-174	EXECUTANTE		RE:			
LOCALIDADE	Sorocaba	ES:	JAI	AT:	GC		
CABO / TRONCO	193	PRIM		DIST.:			
SGM N°	2025488798	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington		