


**Fim**

Repuxado 20 metros  
1 CEO  
144 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

		OR / OT N° <input type="text"/>		EXECUTANTE <input type="text" value="Emerson"/>		RE: <input type="text" value="0102059848"/>		CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI	
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA <input type="text" value="348459815"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		RE: <input type="text"/>		- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO <input type="text" value="Furto de metalico"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		RE: <input type="text"/>		- TIPO DE POSTEAÇÃO	
ENDEREÇO DO SERVIÇO <input type="text" value="Rod. Raposo Tavares, 6833"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		RE: <input type="text"/>		- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)	
LOCALIDADE <input type="text"/> ES: <input type="text" value="VPA"/> AT: <input type="text" value="VT"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		RE: <input type="text"/>		- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA	
CABO / TRONCO <input type="text" value="392"/> PRIM <input type="text"/> DIST.: <input type="text"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		EXECUTANTE <input type="text"/>		RE: <input type="text"/>		- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA	
SGM N° <input type="text" value="2025425497"/>		PLACA DO VEÍCULO <input type="text" value="RVQ0G58"/>		SUPERVISOR <input type="text" value="Wellington"/>		RE: <input type="text"/>		- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO	
						RE: <input type="text"/>		- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
						RE: <input type="text"/>		DATA SERVIÇO <input type="text" value="26/08/2025"/>	