



MATERIAIS UTILIZADOS:		MATERIAIS RETIRADA		QTD.
Foi repuxado 20mts				
1 CEO 48				
72 fusões				
16 tubo loose sem sangria				
1 álcool isopropílico				
1 fita isolante				
SGM - 2026529356				
OR / OT Nº		EXECUTANTE	RE:	CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE	RE:	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		EXECUTANTE	RE:	NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
ENDEREÇO DO SERVIÇO		EXECUTANTE	RE:	- TIPO DE POSTEAÇÃO
LOCALIDADE		EXECUTANTE	RE:	- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
CABO / TRONCO		EXECUTANTE	RE:	- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
SGM Nº		EXECUTANTE	RE:	- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
PLACA DO VEICULO		EXECUTANTE	RE:	- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
		SUPERVISOR		DISTRIBUIÇÃO
				- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
				HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
				SERVIÇO
				DATA SERVIÇO