


Tratativas

Foi repuxado 20mts
1 CEO 48
72 fusões
16 tubo loose sem sangria
1 álcool isopropílico
1 fita isolante
SGM : 2026529356



MATERIAIS UTILIZADOS:				MATERIAIS RETIRADA		QTD.
Foi repuxado 20mts 1 CEO 48 72 fusões 16 tubo loose sem sangria 1 álcool isopropílico 1 fita isolante SGM - 2026529356						
<div><div></div><div>OR / OT Nº</div><div></div></div> <div><div>OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA</div><div></div></div> <div><div>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</div><div>Descarga elétrica</div></div> <div><div>ENDEREÇO DO SERVIÇO</div><div>Avenida jerome case, 1081</div></div> <div><div>LOCALIDADE</div><div>Sorocaba - SP</div><div>ES:</div><div></div><div>AT:</div><div></div></div> <div><div>CABO / TRONCO</div><div></div><div>PRIM</div><div></div><div>DIST.:</div><div></div></div> <div><div>SGM Nº</div><div>2026529356</div></div> <div><div>EXECUTANTE</div><div></div></div> <div><div>EXECUTANTE</div><div></div></div> <div><div>EXECUTANTE</div><div></div></div> <div><div>EXECUTANTE</div><div></div></div> <div><div>EXECUTANTE</div><div></div></div> <div><div>EXECUTANTE</div><div></div></div> <div><div>EXECUTANTE</div><div></div></div> <div><div>RE:</div><div></div></div> <div><div>RE:</div><div></div></div> <div><div>RE:</div><div></div></div> <div><div>RE:</div><div></div></div> <div><div>RE:</div><div></div></div> <div><div>RE:</div><div></div></div> <div><div>RE:</div><div></div></div> <div><div>CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI</div><div>- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO</div></div> <div><div>DATA SERVIÇO</div><div></div></div>						