



MATERIAIS UTILIZADOS:

Foi repuxado 20mts  
1 CEO 48  
72 fusões  
16 tubo loose sem sangria  
1 álcool isopropílico  
1 fita isolante

SGM - 2026529356

OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE  ES:  AT:

CABO / TRONCO  PRIM  DIST.:

SGM Nº

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

PLACA DO VEICULO

SUPERVISOR

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM  
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA  
- TIPO DE POSTEAÇÃO  
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)  
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA  
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA  
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E  
DISTRIBUIÇÃO  
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA  
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO  
SERVIÇO

DATA SERVIÇO