

<div><div></div><div></div><div></div></div>			VT 15m			<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Início			XC			Fim		
7MQ8+G33 Paruru (Plus code)								
MATERIAL GASTO:						MATERIAIS RETIRADA		QTD.
10 metros repuxado								
4 fusões								
01 CEO								
04 Tubo loose sem sangria								
02 Testes com OTDR								
01 Localização de defeito								
<div><div><div>tel</div><div>OR / OT N°</div><div></div></div><div><div>OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA</div><div>349939672</div></div><div><div>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</div><div>Carga alta</div></div><div><div>ENDEREÇO DO SERVIÇO</div><div>7MQ8+G33 Paruru (Plus code)</div></div><div><div>LOCALIDADE</div><div></div><div>ES:</div><div>IBN</div><div>AT:</div><div>PU</div></div><div><div>CABO / TRONCO</div><div>105</div><div>PRIM</div><div></div><div>DIST.:</div><div></div></div><div><div>SGM N°</div><div>2025510432</div></div></div> <div><div>EXECUTANTE</div><div>Emerson</div><div>EXECUTANTE</div><div></div><div>EXECUTANTE</div><div></div><div>EXECUTANTE</div><div></div><div>EXECUTANTE</div><div></div><div>EXECUTANTE</div><div></div></div> <div><div>RE:</div><div>0102059848</div><div>RE:</div><div></div><div>RE:</div><div></div><div>RE:</div><div></div><div>RE:</div><div></div><div>RE:</div><div></div></div> <div><div>CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI</div><div>- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA</div><div>- TIPO DE POSTEAÇÃO</div><div>- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)</div><div>- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA</div><div>- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA</div><div>- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO</div><div>- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO</div><div><div>DATA SERVIÇO</div><div>24/09/2025</div></div></div> <div><div>PLACA DO VEICULO</div><div>RVQ0G58</div><div>SUPERVISOR</div><div>Wellington</div></div>								