

Tratativas

01 reabertura de ctop
02 fusões
02 testes com OTDR
Emerson e Marcos

1

Início

XC

Fim

Lat -23.4386264 Long -47.5053332

MATERIAL GASTO:

01 reabertura de ctop
02 fusões
02 testes com OTDR
Emerson e Marcos

MATERIAIS RETIRADA**QTD.**

OR / OT N°

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

ES:

SOC

AT:

CR

CABO /
TRONCO

PRIM

DIST.:

SGM N°

2025479475

EXECUTANTE

Emerson

EXECUTANTE

Marcos

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

PLACA DO VEICULO

SUPERVISOR

RE:

0102059848

RE:

0124064676

RE:

RE:

RE:

RE:

Wellington

CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

02/11/2025