


<div><div></div><div></div><div></div></div>			VT 15m			<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Início			XC			Fim		
Rodovia Santiago Franca, 108								
MATERIAL GASTO:						MATERIAIS RETIRADA		QTD.
20 Metros de 24 f.o repuxado								
1 ceo								
4 alça								
2 preparação de cabo								
8 preparação de tubo loos								
24 fusao								
<div><div></div><div>OR / OT N°</div><div></div></div>			EXECUTANTE		Emerson	RE:		0102059848
<div><div>OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA</div><div>349785605</div></div>			EXECUTANTE		João Paulo	RE:		
<div><div>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</div><div>Incendio</div></div>			EXECUTANTE		Bryan	RE:		
<div><div>ENDEREÇO DO SERVIÇO</div><div>Rodovia Santiago Franca, 108</div></div>			EXECUTANTE			RE:		
<div><div>LOCALIDADE</div><div></div><div>ES:</div><div>SGJ</div><div>AT:</div><div>MH</div></div>			EXECUTANTE			RE:		
<div><div>CABO / TRONCO</div><div>24</div><div>PRIM</div><div></div><div>DIST.:</div><div></div></div>			EXECUTANTE			RE:		
<div><div>SGM N°</div><div>2025446549</div></div>			<div><div>PLACA DO VEICULO</div><div>RVQ0G58</div></div>		<div><div>SUPERVISOR</div><div>Wellington</div></div>		<div><div>CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI</div><div>- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA</div><div>- TIPO DE POSTEAÇÃO</div><div>- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)</div><div>- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA</div><div>- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA</div><div>- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO</div><div>- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO</div><div><div>DATA SERVIÇO</div><div>22/09/2025</div></div></div>	