


Tratativas E1

120 metros de drop 04 f.o lançado
1 pto
4 fusões
3 tubo loose sem sangria
02 Testes com OTDR
01 Localização de defeito

Tratativas E2

1 pto
4 fusões
3 tubo loose sem sangria



Rod. Ten. Celestino Américo, SN

MATERIAL GASTO:

120 metros de drop 04 f.o lançado
02 pto
08 fusões
06 Tubo loose sem sangria
02 Testes com OTDR
01 Localização de defeito

MATERIAIS RETIRADA**QTD.**

OR / OT N°

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO / TRONCO

SGM N°

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

PLACA DO VEICULO

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

SUPERVISOR

CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

21/09/2025