



MATERIAIS UTILIZADOS:				MATERIAIS RETIRADA		QTD.	
Foi repuxado 20mts 1 CEO 48 72 fusões 16 tubo loose sem sangria 1 álcool isopropílico 1 fita isolante SGM - 2026529356							
OR / OT Nº <input type="text"/>				EXECUTANTE	<input type="text"/>	RE: <input type="text"/>	CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA <input type="text"/>				EXECUTANTE	<input type="text"/>	RE: <input type="text"/>	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO <input type="text" value="Descarga elétrica"/>				EXECUTANTE	<input type="text"/>	RE: <input type="text"/>	
ENDEREÇO DO SERVIÇO <input type="text" value="Avenida jerome case, 1081"/>				EXECUTANTE	<input type="text"/>	RE: <input type="text"/>	
LOCALIDADE <input type="text" value="Sorocaba - SP"/> ES: <input type="text"/> AT: <input type="text"/>				EXECUTANTE	<input type="text"/>	RE: <input type="text"/>	
CABO / TRONCO <input type="text"/> PRIM <input type="text"/> DIST.: <input type="text"/>				EXECUTANTE	<input type="text"/>	RE: <input type="text"/>	
SGM Nº <input type="text" value="2026529356"/>				PLACA DO VEICULO <input type="text"/>	SUPERVISOR <input type="text" value="Wellington"/>	DATA SERVIÇO <input type="text"/>	