

Tratativas  
Foi repuxado 20mts  
1 CEO 48  
72 fusões  
16 tubo loose sem sangria  
1 álcool isopropílico  
1 fita isolante  
SGM : 2026529356



Avenida jerome case, 1081

MATERIAIS UTILIZADOS:

Foi repuxado 20mts  
1 CEO 48  
72 fusões  
16 tubo loose sem sangria  
1 álcool isopropílico  
1 fita isolante

SGM - 2026529356

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE  ES:  AT:

CABO / TRONCO  PRIM  DIST.:

SGM Nº

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

PLACA DO VEICULO

SUPERVISOR

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
- HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO