



| MATERIAIS UTILIZADOS: | | | | MATERIAIS RETIRADA | | QTD. |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|--|------|
| Foi repuxado 20mts | | | | | | |
| 1 CEO 48 | | | | | | |
| 72 fusões | | | | | | |
| 16 tubo loose sem sangria | | | | | | |
| 1 álcool isopropílico | | | | | | |
| 1 fita isolante | | | | | | |
| SGM - 2026529356 | | | | | | |

| OR / OT Nº | | EXECUTANTE | RE: | CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI | |
|--------------------------------|--|------------|-----|--|--|
| OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA | | EXECUTANTE | RE: | - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | EXECUTANTE | RE: | - TIPO DE POSTEAÇÃO | |
| ENDEREÇO DO SERVIÇO | | EXECUTANTE | RE: | - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) | |
| LOCALIDADE | | EXECUTANTE | RE: | - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA | |
| CABO / TRONCO | | EXECUTANTE | RE: | - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA | |
| SGM Nº | | EXECUTANTE | RE: | - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO | |
| PLACA DO VEICULO | | EXECUTANTE | RE: | - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA | |
| SUPERVISOR | | Wellington | | HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO | |
| DATA SERVIÇO | | | | | |