



Tratativas
Repuxado 120 metros de VT
01 CEO 48
12 fusões
02 testes com OTDR
02 álcool isopropílico
02 alças pré formadas



MATERIAL GASTO: Repuxado 120 metros de VT 01 CEO 48 12 fusões 02 testes com OTDR 02 álcool isopropílico 02 alças pré formadas	MATERIAIS RETIRADA	QTD.

	OR / OT N°		EXECUTANTE	Emerson Pereira	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	352639610		EXECUTANTE	Leonardo Félix	RE:	0102063528		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Abalroamento por carga alta		EXECUTANTE	Pablo Daniel	RE:	0102059303		
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua lupo panelli		EXECUTANTE		RE:			
LOCALIDADE	Cerquilha - SP	ES: <input type="text"/> AT: <input type="text"/>	EXECUTANTE		RE:			
CABO / TRONCO	<input type="text"/> PRIM <input type="text"/> DIST.: <input type="text"/>		EXECUTANTE		RE:			
SGM N°	2025487861		PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington	DATA SERVIÇO	12/11/2025