


Tratativas 1º ponto
450 Metros de 04 f.o lançado
1 ceo 48
4 fusões
3 tubo loose sem sangria
02 Testes com OTDR
01 Localização de defeito

Tratativas 2º ponto
1 ceo 48
4 fusões
3 tubo loose sem sangria



Estr. Amaro Gabriel Vieira, 1021

MATERIAL GASTO:

450 Metros de 04 f.o lançado
02 CEO 48
08 Fusões
06 Tubo loose sem sangria
02 Testes com OTDR
01 Localização de defeito

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

tel OR / OT N°
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ENDEREÇO DO SERVIÇO
LOCALIDADE ES: AT:
CABO / TRONCO PRIM DIST.:
SGM N°

EXECUTANTE Emerson

RE: 0102059848

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

PLACA DO VEICULO RVQ0G58

SUPERVISOR Wellington

CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO 20/09/2025