



Timken México Rodamientos, S de R.L. de C.V.

Nro de reporte: 1

Inicio de la falla: 16-jun.-2021 18:07:06

Usuario solicitante: Miguel Angel Bazaldua Hurtado

Tipo de mantenimiento: APOYO

Estatus del reporte: Cerrado

Fecha a reportar: 16-jun.-2021

Departamento del usuario: Produccion

Número de parte: N/A

Línea: CONO 3

Area que atendio: SUPPLY CHAIN

Falla confirmada: Falla en válvula de gas

Perdida/tiempo: N/A

Máquina: ALIMENTADOR MATL. TRATADO

Tipo de incidente: N/A

Falla Menor: N/A

Orden de producción: null

Fecha de llegada del tecnico: 16-jun.-2021 18:10:04

Fecha de resolucion de la falla: 16-jun.-2021 18:22:43

Tiempo total de la parada: 00:15:37

Tiempo de localización: 00:02:58

Tiempo de reparacion: 00:12:39

Detalle de la falla (reporte tecnico):

Cambio de tina (nueva orden/cambio de modelo)

Reparación confirmada por: Alejandro Jaimes Hernández

Confirmación exitosa?: Si

Comentarios de la confirmación: null

Este reporte afecta indicadores?: Si

ANALISIS CAUSA RAÍZ (5 Por qué y 5Ms)

Primer por que:

Segundo por que:

Tercer por que:

Cuarto por que:

Quinto por que:

Plan:

Fecha importante:

Departamentos asignados:

Responsable:

5M-Mano de obra:

5M-Materiales:

5M-Metodo:

5M-Maquina:

5M-Medio ambiente:

Comentarios:

Final del reporte de mantenimiento