



## Timken México Rodamientos, S de R.L. de C.V.

Nro de reporte: 1815

Inicio de la falla: 16-dic.-2021 02:48:49

Usuario solicitante: Gustavo Chavez Barron

Tipo de mantenimiento: APOYO

Estatus del reporte: Cerrado

Fecha a reportar: 16-dic.-2021

Departamento del usuario: Produccion

Número de parte: N/A

Línea: COPA 2

Area que atendio: QUALITY

Falla confirmada: Calibration

Máquina: COMPARADOR DE MED. - HON.

~~Fecha de llegada del tecnico: 16 dic. 2021 02:49:21~~

~~Fecha de resolucion de la falla: 16 dic. 2021 11:05:05~~

Tiempo total de la parada: 08:16:16

~~Tiempo de localización: 00:00:00~~

~~Tiempo de reparacion: 08:16:16~~

Detalle de la falla (reporte tecnico):

Equator OK

~~Este reporte afecta indicadores?: Si~~

ANALISIS CAUSA RAÍZ (5 Por qué y 5Ms)

Primer por que: NA

Segundo por que: NA

Tercer por que: NA

Cuarto por que: NA

Quinto por que: NA

Plan: NA

Responsable: NA

~~5M-Mano de obra: NA~~

~~5M-Materiales: NA~~

~~5M-Metodo: NA~~

~~5M-Maquina: NA~~

~~5M-Medio ambiente: NA~~

~~Comentarios: NA~~

Final del reporte de mantenimiento