



ABB Mexico S.A. de C.V. m

Nro de reporte: 161

Inicio de la falla: 22-sept.-2021 07:37:16

Usuario solicitante: N/A

Tipo de mantenimiento: correctivo

Estatus del reporte: Cerrado

Fecha a reportar: 22-sept.-2021

Departamento del usuario: N/A

Número de parte: N/A

Línea: LV ARNESES

Area que atendió: Calidad Modulos, Arneses

Falla confirmada: Falta de liberación

Máquina: N/A

Fecha de llegada del tecnico: 22-sept.-2021 07:45:44

Fecha de resolucion de la falla: 22-sept.-2021 07:49:50

Tiempo de localización: 00:08:28

Tiempos de reparacion: 00:04:06

Tiempo total de la parada: 00:12:34

Detalle de la falla (reporte tecnico):

NUEVO

Este reporte afecta indicadores?: Si

ANALISIS CAUSA RAÍZ (5 Por qué y 5Ms)

Primer por que: recurso en otra línea de producción

Segundo por que:

Tercer por que:

Cuarto por que:

Quinto por que:

Plan:

Responsable:

5M-Mano de obra:

5M-Materiales:

5M-Metodo:

5M-Maquina:

5M-Medio ambiente:

Comentarios:

Final del reporte de mantenimiento