

# Informe Solicitud de Mantención de Muebles

Folio: R0000099

Punto: AVDA. AMÉRICO VESPUCIO 1501 RIPLEY TOLTÉN

Canal: GENERICO

Distribuidor: ROYM

Fecha Ingreso: 21-11-2014

Fecha Ejecución: 21-11-2014

Solicitante: Persona Prueba

## Presupuesto

Item	Cantidad	Monto
MESON 2011 EMBELLECEDOR <i>TAPA ALUMINO 19 X 8MM REDONDA</i>	1	1908
TORRE 2011 REPARACIÓN LOGO EN MÓDULOS <i>LOGOS EN ACRILICOS BLANCO/TRASPARANETE DEPENDIENDO LOGO O LETRA</i>	1	19076
Mano de Obra MESON 2011	1	30120
Mano de Obra TORRE 2011	1	30120
pegado vidrio MESON 2011	1	35000
Total:		116224

Notas:

# Acta

cirigliano

ACTA DE REPARACION

Nº 00470

movistar

Técnico Responsable:

Bryan Castro

Fecha:

5-11-14

Dirección:

AHUAMAN

Cadena:

PAÑS

Timbre Encargado Cadena:

Custodio Soa  
M041485

Mobiliario 1

Modelo Mobiliario

Materiales

Mesón	2011	Chapa Botón	Sistema Eléctrico	Embelecedores	51	Letras
Esquímoro		Chapa Cajón	Fuente de Poder	Tiradores		Vidrio 2
Torre		Chapa Vidrio S.	Led mt	Soporte Vidrio		Vidrio 3
Trasera		Chapa Vidrio D.	Enchape mt2	Media Luna		Vidrio 4
Isla		Bisagras	Acrílico Lechoso	Acrílico Transparente		Vidrio 5

Observaciones

SE REALIZA INSTALACIÓN DE VIDRIOS DESPEGADOS. ESTOS QUEDAN  
FUERES Y CON BUENA FIJACIÓN. EL PEGAMENTO UTILIZADO FUE LOCTITE.  
SE CERRAN E HERRAJES DE BARRAS. (P)

Mobiliario 2

Modelo Mobiliario

Materiales

Mesón		Chapa Botón	Sistema Eléctrico	Embelecedores		Letras
Esquímoro		Chapa Cajón	Fuente de Poder	Tiradores		Vidrio 2
Torre		Chapa Vidrio S.	Led mt	Soporte Vidrio		Vidrio 3
Trasera		Chapa Vidrio D.	Enchape mt2	Media Luna		Vidrio 4
Isla		Bisagras	Acrílico Lechoso	Acrílico Transparente		Vidrio 5

Observaciones

# General



MESON 2011

EMBELLECEDOR TAPA ALUMINO 19 X 8MM REDONDA Antes



MESON 2011

EMBELLECEDOR TAPA ALUMINO 19 X 8MM REDONDA Despues




TORRE 2011

REPARACIÓN LOGO EN MÓDULOS LOGOS EN ACRILICOS BLANCO/TRASPARANETE  
DEPENDIENDO LOGO O LETRA Despues



MESON 2011

pegado vidrio Antes



MESON 2011

pegado vidrio Despues

