




部品の足と
基板の穴を
温める



半田を
融かす



半田が流れる



冷めると
完成