

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> El Pangui (Agencia)		<b>No</b>	101,965	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	COMERCIALIZACIÓN	<b>NM:</b>	12	
<b>Sitio:</b>	Valle de Chuchumbletza.				<b>Fecha:</b>	sábado, 18 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		ELAG	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-102		
	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		ELAG	<b>Placa:</b>	LEA-1580		
				<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
				<b>Rentado:</b>	NO		
				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Chofer:</b>	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Valle de Chuchumbletza, atender daño reportado por centro de control.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			sábado, 18 de febrero del 2023	<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>		5	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>MECÁNICOS</b>	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo		Conducir respetando los límites de velocidad			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Utilizar epps			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Ambiente de trabajo	Estrés		Realizar pausas activas			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		MALO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		MALO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		GAONA RAMON SILVIA LISBETH				
<b>FECHA:</b>	sábado, 18 de febrero del 2023		ADMINISTRADOR DE AGENCIAS				
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

El Pangui (Agencia)			Fecha: sábado, 18 de febrero del 2023			No: 101,965				
VEHÍCULO:		Número: 2-102		Placa: LEA-1580		Rentado: NO		Chofer: VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		
KILOMETRAJE:		Inicial: 71,848		Final: 71,869		Recorridos: 21				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		Centro de control comunica vía WhatsApp, que en el Valle de Chuchumbletza se encuentra sin servicio de energía todo el sector cliente que reporta Sra. María Sánchez, medidor Nro. 211437								
2	TRANSP	Traslado a El Valle de Chuchumbletza.						TRANSPORTE	2023-02-18 12:09:00	2023-02-18 12:40:00
3	PROG	Valle de Chuchumbletza est 68360 hasta la est 68361, 68362, se encuentra la RBT arrancada por caída de árbol. se tala y se desbroza mas vegetación y se arregla la línea				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-18 12:40:00	2023-02-18 16:45:00
4		Se utiliza 2 varillas de empalme nro 2 ACSR montaje y regulada de la RBT, se termina el trabajo se energiza en el trafo nro 18330 de 15KVA est 68360.								
5		Fecha y hora de bloqueado: 18/02/2023, 07:00 Fecha y hora de reposición, 18/02/2023, 16:45 Causa: R,B,T arrancada por caída de árbol; Carga: 15KVA.								
6	TRANSP	Traslado a El Panguí.						TRANSPORTE	2023-02-18 16:45:00	2023-02-18 17:18:00
7		SE LABORA: LV, BM de 12:09 a 17:18								
8		Material utilizado, 3 varillas de empalme nro 2ACSR.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		18/02/2023 17:18:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:		Aceptación:					NO			
VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		GAONA RAMON SILVIA LISBETH								