

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No	101,255	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 31
Sitio:	GUALAQUIZA.				Fecha:	sábado, 04 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	Número/Código de vehículo:	R-147		
	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		ELAG	Placa:	ABI-9353		
				Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
				Rentado:	SI		
				Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
Colaboradores:				Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
GUALAQUIZA: Se arreglan daños reportados por el Centro de Control.							
FECHA DE INICIO:	sábado, 04 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	5 h		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Atrapamiento extremidades y cuerpo		Usar epp			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Área Vigilada por Supervisor		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		REGULAR		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
CARENCIAS: IMPRESORA PARA LA CUADRILLA.							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
FECHA:	sábado, 04 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: sábado, 04 de febrero del 2023				No: 101,255		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial:		103,808		Final:		103,872		
						Recorridos:		64		
ACTIVIDADES										
No ACTIVIDAD		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	NO PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo						PREVENTIVO	2023-02-04 08:52:00	2023-02-04 09:05:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia Gualaquiza al sector de San Francisco. informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-04 09:05:00	2023-02-04 09:20:00
3	PROG	En el sector de San Francisco se realiza revisión de la L/M/T, en el sector de Las Nieves se encuentra una rama sobre dicha línea junto a la est # 071665, se retira dicha rama.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-04 09:20:00	2023-02-04 12:40:00
4	TRANSP	Traslado del sector de Las Nieves al sector de San Francisco.						TRANSPORTE	2023-02-04 12:40:00	2023-02-04 12:55:00
5	PROG	En San Francisco Est # 210947, se encuentra fusible quemado en derivación a las Nieves, se revisa y encuentra vegetación. Se repone tirafusible de 6 A-T se reestablece el servicio con normalidad				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-04 12:55:00	2023-02-04 13:25:00
6		CARGA: 160 KVA FUSIBLE: 1x 6 A-T FECHA DESC: 04/04/2023 (05:00 aprox.) FECHA CONX: (13:30) CAUSA: vegetación								
7	TRANSP	Traslado del sector de San Francisco a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo						TRANSPORTE	2023-02-04 13:25:00	2023-02-04 13:52:00
8										
9		SE LABORA: CL y FG de 08:52 a 13:52								
10										
11	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia Gualaquiza al barrio Las Orquídeas, informan un cliente sin energía				ALI	Gualaquiza	TRANSPORTE	2023-02-04 16:02:00	2023-02-04 16:15:00
12	PROG	En el barrio las Orquídeas en la est # 61724 se realiza el arreglo de la acometida del med.# 1000370002: se se ajusta conexiones sulfatadas en la red.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-04 16:15:00	2023-02-04 17:05:00
13	TRANSP	Traslado del barrio Las Orquídeas a la agencia de Gualaquiza						TRANSPORTE	2023-02-04 17:05:00	2023-02-04 17:23:00
14										
15		SE LABORA: CL y FG de 16:02 a 17:23								
16										
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		04/02/2023 17:23:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						