

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No	102,042	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 45
Sitio:	Gualaquiza				Fecha:	martes, 21 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	Número/Código de vehículo:	R-147		
	BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN		ELAG	Placa:	ABI-9353		
				Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
				Rentado:	SI		
				Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
Colaboradores:				Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
GUALAQUIZA: Se arreglan daños reportados por el centro de control.							
FECHA DE INICIO:			martes, 21 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	4 H	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR		
			M. Herramienta aislada		REGULAR		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
FECHA:	martes, 21 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)			Fecha: martes, 21 de febrero del 2023			No: 102,042		
VEHÍCULO:		Número: R-147	Placa: ABI-9353	Rentado: SI	Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS			
KILOMETRAJE:		Inicial: 105,058	Final: 105,144	Recorridos: 86				
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		DÍA FESTIVO. "MARTES DE CARNAVAL"						
2	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo.				PREVENTIVO	2023-02-21 09:19:00	2023-02-21 09:35:00
3	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Roldós. informan un cliente sin energía				TRANSPORTE	2023-02-21 09:35:00	2023-02-21 10:15:00
4	PROG	En el sector de Roldós en la Est # 237809 se realiza el arreglo de la acometida del Med # 227205, acometida arrancada por caída de una rama sobre la misma.		ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-21 10:15:00	2023-02-21 11:25:00
5	TRANSP	Traslado del sector de Roldos al centro de Gualaquiza.				TRANSPORTE	2023-02-21 11:25:00	2023-02-21 12:05:00
6	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado del centro de Gualaquiza al sector de Chorro Negro. informan sector sin energía				TRANSPORTE	2023-02-21 12:05:00	2023-02-21 12:45:00
7	PROG	En el sector de Chorro Negro en la est -# 69974 se encontró abierto el breaker del tranfo # 21199 de 10 KVA, se revisa la L/B/T y se encuentra vegetación sobre la misma.		ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-21 12:45:00	2023-02-21 13:25:00
8	PROG	En el mismo lugar se realiza tala de árboles y desbroce de vegetación entre las est # 69979 y 69974, se reconecta el breaker del tranfo y se restablece el servicio con normalidad.		ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-21 13:25:00	2023-02-21 15:45:00
9	TRANSP	Traslado del sector de Chorro Negero a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.				TRANSPORTE	2023-02-21 15:45:00	2023-02-21 16:30:00
10								
11								
12		SE LABORA: CL, CB de 09:19 a 16:30						
13								
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		21/02/2023 16:30:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:		Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						