

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	102,203	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 33
Sitio:	Yantzaza, Nanguipa				Fecha:	jueves, 23 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		JECU	Número/Código de vehículo:	2-112		
	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Placa:	LEA-1571		
	LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO		LN1	Descripción:			
	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		LI2E	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
	TORRES MALDONADO GALO DANIEL		LIN1	Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Nanguipa Bajo, se acude para arreglo de L/M/V 3F arrancada. Atender daños reportados por CC (no programados). Recorrido y revisión de LMT Paquisha y Yantzaza 3							
FECHA DE INICIO:			jueves, 23 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección bacteriana		Alimentarse bien			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir código de seguridad y trabajo de la EERSSA, buen trato entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	jueves, 23 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)				Fecha: jueves, 23 de febrero del 2023				No: 102,203	
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 90,698		Final: 90,899		Recorridos:		201	
A C T I V I D A D E S									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En agencia Yantzaza se equipa vehículo materiales y herramientas elaboración de OT					PREDICTIVO	2023-02-23 06:00:00	2023-02-23 06:10:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Nanguipa bajo informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-23 06:10:00	2023-02-23 06:35:00
3	NO PROG	En Sector se realiza trabajo en conjunto con cuadrilla de Guayzimi y Yantzaza, levantamiento empalme y tensada de L/M/V3F, fase B arrancada y neutro de la misma entre Est: 29269-70429-29271				ALI	Paquisha	2023-02-23 06:35:00	2023-02-23 09:00:00
4		Una vez realizado los trabajos se coordina con CC en cierre de porta fusibles en Est: 29138							
5	TRANSP	Traslado desde Nanguipa bajo Pangui.					TRANSPORTE	2023-02-23 09:00:00	2023-02-23 10:20:00
6	NO PROG	En Subestación-Pangui, por pedido de Comunicaciones solicitan que se realicen maniobras en Subestación en reseteo de equipos				ALI	El Pangui	2023-02-23 10:20:00	2023-02-23 12:10:00
7	TRANSP	Traslado desde Pangui hasta Saquea					TRANSPORTE	2023-02-23 12:10:00	2023-02-23 13:20:00
8	ALIMEN	Lunch					ALIMENTACI	2023-02-23 13:20:00	2023-02-23 14:10:00
9	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde La Saquea hasta Guadalupe informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-23 14:10:00	2023-02-23 14:20:00
10	NO PROG	En Guadalupe Est 38708, se encuentra fusible quemado fase A-B Se repone tirafusible de 6A-T se reestablece el servicio, Est: 179573 se repone tirafusible de trafo #19617 de 2.1 A-SR				ALI	Yacuambi	2023-02-23 14:20:00	2023-02-23 15:30:00
11		CARGA: 45 KVA FUSIBLE: 2x 6 A-T FECHA DESC: 23/02/2023 (07:00 aprox.) FECHA CONX: (15:20) CAUSA: tiempo invernal							
12	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Guadalupe hasta Conchay informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-23 15:30:00	2023-02-23 15:45:00
13	NO PROG	En Progreso Est 29766, se encuentra fusible quemado en derivación a Conchay, se revisa y encuentra vegetación. Se repone tirafusible de 20 A T se reestablece el servicio.				ALI	Yacuambi	2023-02-23 15:45:00	2023-02-23 16:20:00
14		CARGA: 25 KVA FUSIBLE: 1x 20A-T FECHA DESC: 23/02/2023 (10:00 aprox.) FECHA CONX: (16:20) CAUSA: vegetacion							
15	TRANSP	Retorno desde Conchay a Yantzaza					TRANSPORTE	2023-02-23 16:20:00	2023-02-23 17:00:00
16		SE LABORA: SB, AA, AO, GT, JLM de 06:00 a 13:20 y de 14:10 a 17:00							
17		Materiales Utilizados: (5) tirafusibles 6 SR; 20T; 12T							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		23/02/2023 17:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO	
BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					