

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 89,942
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	Guayzimi, San Javier			Fecha:	lunes, 18 de julio del 2022
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	JECU	Número/Código de vehículo:	R-29	
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	LIN3	Placa:	ZAA-1322	
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO	LIN1	Descripción:	CAMIONETA MAZDA BT-50 STD CRD FLAC 2 BLANCO	
			Rentado:	SI	
			Propietario:	GUALAN MACAS MAURAT FAUSTINO	
Colaboradores:			Chofer:	GUALAN MACAS MAURAT FAUSTINO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Atención de daño reportado por la Sr Jorge Álvarez sector San Javier; atención de daños en caso de reportar Centro de Control					
FECHA DE INICIO:	lunes, 18 de julio del 2022			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarillas, guantes, gel alcohol)		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización	Epps		
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Pausa activa		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Epps		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la Institución					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	lunes, 18 de julio del 2022	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)				Fecha: lunes, 18 de julio del 2022				No: 89,942		
VEHÍCULO:		Número: R-29		Placa: ZAA-1322		Rentado: SI		Chofer: GUALAN MACAS MAURAT FAUSTINO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 289,476		Final: 289,604		Recorridos:		128		
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Bodega Coordinación de trabajos. Se carga materiales y herramientas en el vehículo						PREDICTIVO	2022-07-18 08:00:00	2022-07-18 08:30:00
2	TRANSP	Daño Centro de Control (mensaje WhatsApp) Nos trasladamos de Guayzimi a Shakay						TRANSPORTE	2022-07-18 08:30:00	2022-07-18 10:40:00
3	NO PROG	Sector Shakay, con apoyo de canoa a motor GAD-Provincial cruzamos el Río Nangaritz a barrio Shakay, poste 501256 transformador 5KVA sicap 15004 abierto				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2022-07-18 10:40:00	2022-07-18 14:00:00
4		Por falla poste S/N (500860) aislador quebrado, se despeja la falla cambiando el aislador rollo de la LBT, mismo poste se arregla acometida en mal estado de medidor								
5		1258428 finalizados los trabajos se energiza sin novedad								
6		FECHA DESC: 18/07/2022(06:00 aprox.) FECHA CONX: (13:20) CAUSA: aislador quebrado								
7	ALIMEN	Lunch en sector Shakay						ALIMENTACI	2022-07-18 14:00:00	2022-07-18 15:00:00
8	TRANSP	Daño reportado Sr. Sr Jorge Alvares Nos trasladamos de Shakay a sector San Javier						TRANSPORTE	2022-07-18 15:00:00	2022-07-18 17:00:00
9	NO PROG	San Javier - Guayzimi, poste 214085 tirafusible quemado falla fortuita se realiza prueba de reposición de tirafusible sin novedad derivación LMT1 San Javier				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2022-07-18 17:00:00	2022-07-18 17:58:00
10		CARGA: 20 KVA FUSIBLE: 1x 12A-K FECHA DESC: 18/07/2022(07:00 aprox.) FECHA CONX: (17:30) CAUSA: desconoce								
11		Finalizada la jornada de trabajo, bodega Guayzimi se descarga materiales y herramientas del vehículo								
12		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:58								
13		Nota: vehículo placa LBA-9482 labora en remplazo del vehículo R-29 placa ZAA-1322 tras el accidente suscitado el pasado 10/02/2022								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		18/07/2022 17:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						