

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		<b>No</b>	102,444	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 31
<b>Sitio:</b>	Zamora				<b>Fecha:</b>	martes, 28 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-91		
	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		CHF2	<b>Placa:</b>	LEA-1595		
	MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO		LI3E	<b>Descripción:</b>			
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	NO		
				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
			<b>Chofer:</b>	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO			
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
En el cantón Zamora, arreglar luminarias.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			martes, 28 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp's			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp's			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Delimitar adecuadamente el área de trabajo							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	martes, 28 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)				Fecha: martes, 28 de febrero del 2023				No: 102,444		
VEHÍCULO:		Número: 2-91		Placa: LEA-1595		Rentado: NO		Chofer: GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 28,393		Final: 28,439		Recorridos: 46				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia de la EERSSA Zamora se coordina los trabajos con los Ing. JM y EP.						PREDICTIVO	2023-02-28 08:00:00	2023-02-28 08:30:00
2	PROG	Zamora barrio El Oso en la est. No. 064885 se arregla 1 luminaria de 100W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara , Ignitor, capacitor de 16 uF, 3 conectores de compresión pequeños, fotocélula.				ALI	Zamora I	CORRECTIVO	2023-02-28 08:30:00	2023-02-28 09:25:00
3	PROG	Zamora barrio Santa Elena, Est 64838 se arregla 1 luminaria de 100W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara , Ignitor, capacitor de 16 uF, 3 conectores de compresión pequeños, fotocélula				ALI	Zamora I		2023-02-28 09:25:00	2023-02-28 10:12:00
4	PROG	Zamora barrio El Mirador en la est. No. 0233657 se arregla 1 luminaria de 100W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara , Ignitor, capacitor de 16 uF, 3 conectores de compresión pequeños, fotocélula.				ALI	Zamora I		2023-02-28 10:12:00	2023-02-28 11:09:00
5	PROG	Zamora barrio Buena Ventura de Timbara en la est. No. 233695 se arregla 1 luminaria de 100W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara.				ALI	Zamora III	CORRECTIVO	2023-02-28 11:09:00	2023-02-28 11:39:00
6	PROG	Zamora barrio Buena Ventura de Timbara en la est. No. 233694 se arregla 1 luminaria de 100W Na. (Encendida). Se ocupa: fotocélula.				ALI	Zamora III	CORRECTIVO	2023-02-28 11:39:00	2023-02-28 11:59:00
7	TRANSP	Traslado de Buena Ventura de Timbara a Cumbaratza.						TRANSPORTE	2023-02-28 11:59:00	2023-02-28 12:10:00
8	PROG	Cumbaratza barrio Tierras Coloradas en la est. No. 036943 se desmonta 1 luminaria de 70 W Na, quedando pendiente de continuar por la presencia de la fuerte lluvia.				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-28 12:10:00	2023-02-28 12:45:00
9	ALIMEN	Lunch en Zamora						ALIMENTACI	2023-02-28 12:45:00	2023-02-28 13:45:00
10	PROG	Cumbaratza Tierras Coloradas Est 36943 se continua, arreglo de 1 luminaria de 70W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara , Ignitor, capacitor de 16 uF, 3 conectores de compresión pequeños, fotocélul				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-28 13:45:00	2023-02-28 14:19:00
11	PROG	San Francisco de La Quebrada de Cumbaratza est. 216250 se arregla 1 luminaria de 100W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, Ignitor. NOTA: para lo cual se espera a que pase el fuerte temporal invernal.				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-28 14:19:00	2023-02-28 15:30:00
12	NO PROG	San Francisco de La Quebrada de Cumbaratza en el tramo entre las est. la est. No. 180351 y 216250se poda un árbol frutal de sapote,				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-28 15:30:00	2023-02-28 16:48:00
13		Que se encontraba con las evidencias de las descargas eléctricas, Se coordinó con el señor José Guamán dueño del terreno.								
14		Nos trasladamos desde San Francisco de La Quebrada de Cumbaratza a Zamora.							2023-02-28 16:48:00	2023-02-28 17:06:00
15		SE LABORA: LM, RM, RY, CG de 08:00 a 13: 00 y de 14:00 a 17:06.								
16		Se ocupa: 5 lámpara de 100 W Na, 1 lámpara de 70 W Na, 4 Ignitor de 100 a 400 W, 1 Ignitor de 70 W, 4 capacitor de 16 uF,								
17		12 conectores de compresión pequeños, 3 fotocélula, 3 balastos de 100 W Na, 1 balastos de 70 W Na.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		28/02/2023 20:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						