

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No 102,082
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 46
Sitio: Gualaquiza			Fecha: miércoles, 22 de febrero del 2023		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE		Número/Código de vehículo: R-147
	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO		LIN3		Placa: ABI-9353
					Descripción: CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE
					Rentado: SI
					Propietario: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS
Colaboradores:					Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
GUALAQUIZA: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el centro de control.					
FECHA DE INICIO: miércoles, 22 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8 Horas
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)	
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas		Usar epp, botas de caucho.	
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp	
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Evitar movimientos repetitivos	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		REGULAR
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR
			M. Herramienta aislada		REGULAR
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	miércoles, 22 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)			Fecha: miércoles, 22 de febrero del 2023			No: 102,082		
VEHÍCULO:		Número: R-147	Placa: ABI-9353	Rentado: SI	Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS			
KILOMETRAJE:		Inicial: 105,148	Final: 105,211	Recorridos: 63				
A C T I V I D A D E S								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo.			PREVENTIVO	2023-02-22 07:50:00	2023-02-22 08:25:00	
2	NO PROG	En el centro de Gualaquiza se realiza revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U, en la Av. Sixto Duran en la est # 061814 se encontró una tira fusible quemado en la línea trifásica que va a Sevilla.	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 08:25:00	2023-02-22 09:15:00	
3	NO PROG	Se continúa revisando dicha línea desde la Av. Sixto Duran hasta el sector de Sevilla, no se encuentra novedad, se cambia la tira fusible de 20 Amp T i se restablece con normalidad.	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 09:15:00	2023-02-22 10:25:00	
4		CARGA: 150 KVA FUSIBLE: 1x 20 A-T FECHA DESC: 22/02/2023 05:00 aprox. FECHA CONX: 10:45 CAUSA: Desconocida						
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la Av. Sixto Duran al sector de La Paz informan un cliente sin energía			TRANSPORTE	2023-02-22 10:25:00	2023-02-22 10:45:00	
6	NO PROG	En La Paz en la est # 37303 se encontró arrancada la acometida del med. # 1204928 por caída de un árbol sobre la misma Se realiza tala de árboles y desbroce de vegetación para despejar la acom	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 10:45:00	2023-02-22 12:25:00	
7	NO PROG	En el mismo lugar se realiza empalmado, montaje y regulado de la misma.	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 12:25:00	2023-02-22 13:05:00	
8	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE LA PAZ.			ALIMENTACI	2023-02-22 13:05:00	2023-02-22 14:00:00	
9	TRANSP	Traslado del sector de La Paz al sector de Sevilla.			TRANSPORTE	2023-02-22 14:00:00	2023-02-22 14:20:00	
10	NO PROG	En el sector de Sevilla se realiza revisión de la L/M/T y B/T, en la est # 40408 se encontró abierto el breaker del med. # 1000377072, se ajusta conexiones y se reconecta el breaker del medidor.	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 14:20:00	2023-02-22 15:15:00	
11	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de el sector de Sevilla al sector de Churuyacu Alto. informan sector sin energía			TRANSPORTE	2023-02-22 15:15:00	2023-02-22 15:45:00	
12	NO PROG	En el sector de Churuyacu Alto Est 128705 se encontró abierto el breaker del trafo # 15696 de 5 KVA se poda árboles que se encontraban sobre la L/B/T y se reestablece el servicio con normalidad.	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 15:45:00	2023-02-22 16:40:00	
13	TRANSP	Traslado del sector de Churuyacu Alto a la agencia de Gualaquiza, Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.			TRANSPORTE	2023-02-22 16:40:00	2023-02-22 17:02:00	
14								
15		SE LABORA: CL y DO de 07:50 a 13:05 y de 14:00 a 17:02						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		22/02/2023 17:02:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					