

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 102,374
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 49
Sitio: Mariposa				Fecha: lunes, 27 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	JECU	Número/Código de vehículo:		R-126
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	LIN3	Placa:		LBC-7712
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO	LIN1	Descripción:		CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX CRDI 2.5 CD VERDE
			Rentado:		SI
			Propietario:		BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN
Colaboradores:			Chofer:		BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Revisión LMT1 a Playa del Oro por mantenimiento; Atención de daños en caso de reportar Centro de Control					
FECHA DE INICIO: lunes, 27 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps	
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Llevar chalecos salvavidas					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	lunes, 27 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: lunes, 27 de febrero del 2023			No: 102,374			
VEHÍCULO:		Número: R-126	Placa: LBC-7712		Rentado: SI	Chofer: BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN			
KILOMETRAJE:		Inicial: 212,457	Final: 212,550		Recorridos: 93				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Guayzimi, coordinación de trabajos se carga en el vehículo materiales y herramientas					PREDICTIVO	2023-02-27 08:00:00	2023-02-27 08:30:00
2	TRANSP	Daño reportada verbalmentes Sra. (Lucía Tiwi) Nos trasladamos de Guayzimi a Mariposa					TRANSPORTE	2023-02-27 08:30:00	2023-02-27 10:45:00
3	NO PROG	Mariposa, Est 61956 se encuentra fusible quemado en derivación a Playa Del Oro, se revisa y encuentra vegetación en Est 67840 proyectada línea se desbroza			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-27 10:45:00	2023-02-27 13:30:00
4		Una parte y por falta transporte fluvial. Se suspende los trabajos de recorrido de línea. Se repone tirafusible de 12 - K se reestablece el servicio eléctrico							
5		CARGA: 40 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 27/02/2023 (04:00 aprox.) FECHA CONX: (13:00) CAUSA: vegetación							
6	ALIMEN	Lunch sector Mariposa					ALIMENTACI	2023-02-27 13:30:00	2023-02-27 14:30:00
7	TRANSP	Nos trasladamos de sector Mariposa a Guayzimi. Bodega descarga materiales y herramientas del vehículo					TRANSPORTE	2023-02-27 14:30:00	2023-02-27 17:00:00
8		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		27/02/2023 17:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						