

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No	101,687	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 38
Sitio:	GUALAQUIZA.				Fecha:	lunes, 13 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	Número/Código de vehículo:	R-147		
	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		ELAG	Placa:	ABI-9353		
				Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
				Rentado:	SI		
				Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
Colaboradores:				Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
GUALAQUIZA: Se arreglan daños reportados por el centro de control.							
FECHA DE INICIO:		lunes, 13 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		4 H	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Usar epp			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		REGULAR		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
FECHA:	lunes, 13 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: lunes, 13 de febrero del 2023				No: 101,687		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,410		Final: 104,474		Recorridos: 64				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo.						PREVENTIVO	2023-02-13 14:34:00	2023-02-13 14:50:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Chuchumbleta, informan sector de Santa Rosa sin energía						TRANSPORTE	2023-02-13 14:50:00	2023-02-13 15:15:00
3	TRANSP	Traslado a Pie transportando materiales y herramientas del sector de Chuchumbleta al sector de Santa Rosa.						TRANSPORTE	2023-02-13 15:15:00	2023-02-13 15:50:00
4	NO PROG	En Santa Rosa Est 128623, se encuentra fusible quemado en derivación a Yankur, se revisa y encuentra vegetación. Se repone tirafusible de 2.1 A- SR se reestablece el servicio.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-13 15:50:00	2023-02-13 16:05:00
5		CARGA: 20 KVA FUSIBLE: 1x 2.1 SR FECHA DESC: 13/02/2023 (09:00 aprox.) FECHA CONX: 13/02/2023 16:00 CAUSA: vegetación								
6	TRANSP	Traslado a pie transportando materiales y herramientas de Santa Rosa a Chuchumbleta. Traslado de Chuchumbleta al sector de Sevilla.						TRANSPORTE	2023-02-13 16:05:00	2023-02-13 17:35:00
7	NO PROG	En Sevilla Est 69655, se encuentra fusible quemado en derivación al mismo sector, se revisa y encuentra vegetación. Se repone tirafusible de 12 A-T fase B se reestablece el servicio				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-13 17:35:00	2023-02-13 18:15:00
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado del sector de Sevilla al sector de Zapotillo, informan sector sin energía.						TRANSPORTE	2023-02-13 18:15:00	2023-02-13 18:35:00
9	NO PROG	En Zapotillo Est 92017, se encuentra fusible quemado en derivación a Chacayacu, se revisa y encuentra vegetación. Se repone tirafusible de 2.1 A-SR se reestablece el servicio				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-13 18:35:00	2023-02-13 18:55:00
10		CARGA: 15 KVA FUSIBLE: 1x 2.1 SR FECHA DESC: 13/02/2023 13:00 aprox. FECHA CONX: 13/02/2023 18:50 CAUSA: vegetación								
11	TRANSP	Traslado del sector de Zapotillo a la agencia de Gualaquiza.						TRANSPORTE	2023-02-13 18:55:00	2023-02-13 19:11:00
12										
13		SE LABORA: CL y FG de 14:34 a 19:11								
14										
15		DÍA FESTIVO EN APEGO A LA LEY DE FERIADOS, DEBIDO A QUE EL DÍA DOMINGO 12 DE FEBRERO SE CELEBRÓ EL "DÍA DEL ORIENTE ECUATORIANO"								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		13/02/2023 19:11:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						