

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		<b>No</b>	101,595	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 27
<b>Sitio:</b>	Yantzaza, Tuntiak, Nanguipa bajo				<b>Fecha:</b>	sábado, 11 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		JECU	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-112		
	TORRES MALDONADO GALO DANIEL		LIN1	<b>Placa:</b>	LEA-1571		
				<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
				<b>Rentado:</b>	NO		
				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Chofer:</b>	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Atender daños reportados por CC(no programados) sin energía sector de Tuntiak							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			sábado, 11 de febrero del 2023	<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>		4	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Infección bacteriana		Alimentarse bien			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epps			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	sábado, 11 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: sábado, 11 de febrero del 2023			No: 101,595		
VEHÍCULO:		Número: 2-112	Placa: LEA-1571		Rentado: NO	Chofer: BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 89,440	Final: 89,536		Recorridos: 96			
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas					PREDICTIVO	2023-02-11 10:30:00 2023-02-11 10:40:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Tuntiak informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-11 10:40:00 2023-02-11 11:30:00
3	NO PROG	En Tuntiak Est 32178, se encuentra fusible quemado en derivación a Tuntiak Alto y bajo , se revisa y encuentra vegetación. Se repone tirafusible de 6 A-K se reestablece el servicio.			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-11 11:30:00 2023-02-11 12:30:00
4		CARGA: 35 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 11/02/2023 (07:00 aprox.) FECHA CONX: (12:30) CAUSA: vegetación						
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Tuntiak hasta Zumbi San José informan acometida arrancada					TRANSPORTE	2023-02-11 12:30:00 2023-02-11 13:10:00
6	NO PROG	Zumbi, sector San José, se arregla acometida de med: 223990 sulfatada en empalme, se despeja la falla y se realiza nuevo empalme se normaliza servicio			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-11 13:10:00 2023-02-11 13:45:00
7	TRANSP	Retorno desde san José a Yantzaza					TRANSPORTE	2023-02-11 13:45:00 2023-02-11 14:00:00
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Nanguipa bajo informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-11 15:30:00 2023-02-11 16:00:00
9	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (14:40) En Nanguipa Bajo Est 32631, se rehabilita trafo # 15888 de 15 KVA a las (16:20) Causa: descargas atmosféricas			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-11 16:00:00 2023-02-11 16:30:00
10	TRANSP	Retorno desde Nanguiopa bajo a Yantzaza					TRANSPORTE	2023-02-11 16:30:00 2023-02-11 17:00:00
11		SE LABORA: SB, GT de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 17:00						
12		Material Utilizado: (1) tirafusible de 6 A-K						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		11/02/2023 23:59:00					Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:				NO	
BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					